JD 403655

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INC

Exp: 2139 / 2022

PIN: 341509 /

INC 04-04-2022 U.O.C.

Hoja N°

Formulario B

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS Nº 003 / 2022

PROVEEDOR: GRUPO SAN ALFREDO S.R.L. **RUC 80024209 - 2**		
CONTRATO Nº: **136/2021**		
FRENTE: ☐ Administración Central	☒ Fábrica Villeta	☐ Fábrica Vallemí

A los **23** días del mes de **MARZO** del año **2022**, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción **Parcial** (indicar si es Parcial y/o Total) del servicio, a entera conformidad, según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Ítem/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (Nº/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	1	Servicio de Mantenimiento de Captadores de Polvo de Área Fabril CIP - Villeta	**003/2022**	Inicio :20/02/2022 Finalización : 19/03/2022
Observaciones:				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Requirente
Aclaración: Sr. Héctor Galeano

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Ing. Antonio Oviedo

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Humberto Quiñonez Mujica

Ing. Humberto Quiñonez
Director de Fábrica de C.P.
Villeta

I. N. C.
Director de Fábrica

Formato aprobado por Resolución PR Nº 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

A. UOC para su Proceso.

Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento

INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

CAPTADOR DE POLVOS
INFORME N° 003/2022

Empresa: "**GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.**"

Contrato N°: **136/2021**

Periodo: **20/02/2022 a 19/03/2022**

A fin de informar el servicio prestado por la empresa "**GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.**." a la **Industria Nacional del Cemento**", la misma presta sus servicios para el frente Villeta.

Tareas Desarrolladas

1. Revisión interna y externa del Captador
2. Limpieza de mangas filtrantes..
3. Sustitución parcial o total de mangas averiadas.
4. Reparación de soportes, carcazas y otros componentes mecánicos, cambio de turbinas y/o motores eléctricos.
5. .Verificación y ajuste del sistema de inyección de aire
6. Verificación y ajuste de electroválvulas
7. Control de marcha eficiente de cada captador
8. Limpieza de diversas zonas
9. Preparación del área de trabajo
10. Asistencia a los talleres para confección de piezas o reparaciones.
11. Trabajo varios con respecto a las zonas donde se generan polvo (Trituradora, Molino y Embolsadora)

El servicio realizado por la empresa "**SAN ALFREDO S.R.L.**." se realiza a entera satisfacción y conformidad de esa Institución, cumpliendo el horario fijado por la INC, en cumplimientos a las clausulas, la misma es realizada por 12 operarios.

Este informe corresponde a servicios realizados, durante el mes de **MARZO/2022**

Ing. Antonio Oviedo
Jefe de Dpto Mantenimiento
C.I.P. – Villeta

Director de Fabrica
C.I.P. – Villeta

Ing. Hermenegildo Gómez
Director de Fábrica
Villeta

Dirección de Fábrica
CIP - VILLETA