220

Garden

Asunción, 11 de agosto 2025.

INFORME TÉCNICO

Señores:
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

Presente

A continuación, detallamos los trabajos realizados en nuestro taller al vehículo, SPORTAGE LX 2.0, PLATA, CHAPA Nº AABN 769.

Descripción

Ítem.	Descripción	Cantidad
937	Disco de Embrague- Camioneta Kia Sportage Año 2020	1
939	Plato de Presión- Camioneta Kia Sportage Año 2020	1
940	Cojinete de Empuje- Camioneta Kia Sportage Año 2020	1
946	Reten Salida Homocinética- Camioneta Kia Sportage Año 2020	2
936	Bomba Central de Embrague- Camioneta Kia Sportage Año 2020	1
976	Mano de Obra por Reparación de Caja y Diferencial Delantero por Hora (correspondiente a los ítems 936 al 975)	14
	*Reparaciones que no estén incluidas dentro de la planilla de Lista de Precios, previa autorización de la Dirección de Transporte.	
	Goma de Vidrio de Pta. Del. LH	1
	Goma de Vidrio de Pta. Del. RH	1
	Mano de Obra por hora	3
	Material Auxiliar	4
	Fluido DOT4	1
	Bombín Aux.de Embrague	1

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS * DIRECCIÓN DE TRANSPORTE * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Edgar Torales
Director
Dirección de Transporte
RECIBÍ CONFORME

Ing. Néstor Amarilla
Gerente de Servicios
Garden Automotores S.A.

Garden KIA GRUPO SERVICIO