Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 15 de noviembre del 2021

INFORME TECNICO Nº 114/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la NISSAN FRONTIER con Chapa HFT538, son según siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
9.3	**MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL MOTOR**	
9.3.1	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (incluye mano de obra)	1
9.3.6	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (incluye mano de obra)	1
9.3.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (incluye mano de obra)	1
9.3.8	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (incluye mano de obra)	1
9.1	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO**	
9.1.2	CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE	1
9.1.29	CAMBIO DE BULBO DE PARE	1
9.1.3	CAMBIO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS	1
9.1.1	CAMBIO BULBO SENSOR DE TEMPERATURA	1
9.1.9	REPARACION DE BOCINA	1
9.1.16	BOBINADO DE CAMPO	1
9.1.14	CAMBIO DE PORTA CARBON Y JUEGO DE CARBONES DE ARRANQUE	1
9.1.4	REPARACION DE MECANISMO LIMPIAPARABRISAS	1
9.1.7	CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	1
9.1.13	CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	1
9.1.28	CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIMETRO	1
9.1.25	CAMBIO DE BOBINA	1
9.1.5	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	1
9.1.8	REPARACION DE ALTERNADOR	1
9.2	**MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO**	
9.2.10	PRESOSTATO	1
9.2.11	VALVULA DE EXPANSION	1
9.2.2	CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR	1
9.2.9	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A.A.	1
9.4	**REPARACION DE MOTOR**	
9.4.11	REPARACION DE BOMBA INYECTORA	1
9.4.41	ARBOL DE LEVA	1
9.4.42	MARTILLITOS DE VALVULAS	1

Lic. Joaquín Ortigoza
Encargado de Licitaciones
AUTOMOTIVE SAIE