Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

MEMORANDUM **D.I.N° 028/2023**

A: **Lic. Raúl Alfonso, Gerente**
Gerencia Económica

De: **Arq. Omar Maidana, Encargado de Despacho**
Dirección de Infraestructura

Asunto: **Pedido de Pago**
Contrato N° 23/2022 - Lote 1
ID N° 411193 – Contratista: 2C Ingeniería S.A.

Fecha: **14 de marzo de 2023**

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de comunicarle lo siguiente: con referencia a la solicitud de cobro, correspondiente a la **Orden de Servicio N° 3872** del **Contrato N° 23/2022 – Lote 1 - Mantenimiento y Reparación de Sedes del SNPP - Plurianual – ID No. 411193**, presentada por la empresa **2C Ingeniería S.A.**, cuya documentación presentada, fue verificada y aprobada por la Fiscalización de Obras con atraso, por lo que se aplicará la penalidad indicada en las **Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones del presente Contrato: <u>Porcentaje de multas:</u>** El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: **0,50 %.** La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

RECIBIDO GERENCIA ECONOMICA
14 MAR. 2023
Firma: Hora: 11:07

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

La entrega efectiva de los ítems solicitados en la Orden de Servicio N° 3872, con plazo de ejecución de 60 (sesenta) días finalizaba el día 24/12/2022, haciéndose efectiva recién el 31/01/2023, con 36 días de atraso, alcanzando una multa total de G 18.084.780.- (Guaraníes: Dieciocho Millones Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Ochenta.-)

Haciendo esta salvedad, la Dirección de Infraestructura no presenta objeción alguna para el inicio de los trámites de pago por parte de la Dirección de Gestión Económica. Se adjunta la Planilla de Ejecución correspondiente.

Atentamente.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Infraestructura

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Planilla de Ejecución
Contrato N° 23/2022 - Lote 1
ID N° 411193–Contratista: 2C Ingeniería S.A.

14/03/2023
Adj. D.I.N° 028/2023
Orden de Servicio N° 3872

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Porcentaje de Ejecución (%)
5	72131601-002	Preparación de Obra	Excavación de Tierra con acarreo para desmonte. Suelo Duro	Metros Cúbicos	10,09	100%
6	72131601-002	Mano de Obra	Excavación de Tierra con acarreo para desmonte. Suelo Duro	Metros Cúbicos	10,09	100%
25	72131601-009	Colocación de Pisos - Contrapisos	Demolición de Piso (incluye retiro de escombros)	Metros Cúbicos	2,50	100%
26	72101601-001	Mano de Obra	Demolición de Piso (incluye retiro de escombros)	Metros Cuadrados	37,06	100%
27	72131601-010	Colocación de Pisos - Contrapisos	Demolición de Contrapiso de Cascote (incluye retiro de escombros)	Metros Cúbicos	0,84	100%
28	72101601-001	Mano de Obra	Demolición de Contrapiso de Cascote (incluye retiro de escombros)	m2	8,00	100%
47	72131601-006	Aislación	Aislación Hidrófuga Horizontal sobre Mampostería, con Pintura Asfáltica a 2 capas para Aislación de Muros de 0,15 m	Metro Lineal	2,75	100%
48	72131601-006	Mano de Obra	Aislación Hidrófuga Horizontal sobre Mampostería, con Pintura Asfáltica a 2 capas para Aislación de Muros de 0,15 m	Metro Lineal	2,75	100%

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

97	72101607-003	Reparación de Pared	Mampostería de 0,15 m Visto Una Cara Ladrillo Prensado	Metros Cuadrados	7,68	100%
98	72101607-003	Mano de obra	Mampostería de 0,15 m Visto Una Cara Ladrillo Prensado	Metros Cuadrados	7,68	100%
99	72101607-003	Reparación de Pared	Mampostería de 0,30 m de Ladrillo Común	Metros Cuadrados	0,66	100%
100	72101607-003	Mano de Obra	Mampostería de 0,30 m de Ladrillo Común	Metros Cuadrados	0,66	100%
107	72131601-008	Revoques	Revoque Filtrado de Pared a 2 capas	Metros Cuadrados	1,14	100%
108	72131601-008	Mano de Obra	Revoque Filtrado de Pared a 2 capas	Metros Cuadrados	1,14	100%
129	72101601-001	Reparación de Techo	Provisión e Instalación de Techo de Chapa tipo Sándwich con Aislante de poliuretano (incluye estructura metálica de perfiles de sección hasta10x10)	Metros Cuadrados	9,00	100%
130	72101601-001	Mano de obra	Provisión e Instalación de Techo de Chapa tipo Sándwich con Aislante de poliuretano (incluye estructura metálica de perfiles de sección hasta10x10)	Metros Cuadrados	9,00	100%
137	72131601-009	Colocación de Piso - Contrapisos	Reparación de Piso de Hormigón (incluye demolición y retiro de escombros)	Metros Cuadrados	1,00	100%
138	72131601-009	Mano de Obra	Reparación de Piso de Hormigón (incluye demolición y retiro de escombros)	Metros Cuadrados	1,00	100%
139	72131601-009	Colocación de Piso - Contrapisos	Contrapiso de Hormigón de Cascotes E= 0,07 m	Metros Cuadrados	26,40	100%
140	72131601-009	Mano de Obra	Contrapiso de Hormigón de Cascotes E= 0,07 m	Metros Cuadrados	26,40	100%
141	72131601-009	Colocación de Piso - Contrapisos	Carpeta de Alisada con Hidrófugo	Metros Cuadrados	152,97	100%

Arq. Óscar A. Maldana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

142	72131601-009	Mano de Obra	Carpeta de Alisada con Hidrófugo	Metros Cuadrados	152,97	100%
143	72131601-009	Colocación de Piso - Contrapisos	Piso Cerámico PEI 4	Metros Cuadrados	152,97	100%
144	72131601-009	Mano de Obra	Piso Cerámico PEI 4	Metros Cuadrados	152,97	100%
147	72131601-009	Colocación de Piso - Contrapisos	Piso de H° A°	Metros Cuadrados	28,10	100%
148	72131601-009	Mano de Obra	Piso de H° A°	Metros Cuadrados	28,10	100%
151	72131601-009	Colocación de Piso - Contrapisos	Piso Porcelanato 0,60 x 0,60 m. Tipo Gres. Antideslizante. Rectificado de Primera Calidad	Metros Cuadrados	30,00	100%
152	72131601-009	Mano de Obra	Piso Porcelanato 0,60 x 0,60 m. Tipo Gres. Antideslizante. Rectificado de Primera Calidad	Metros Cuadrados	30,00	100%
163	72131601-009	Colocación de Piso - Contrapisos	Piso de Mosaico Granítico Tipo Taquito (Vereda) 40x40 cm	Metros Cuadrados	26,40	100%
164	72131601-009	Mano de Obra	Piso de Mosaico Granítico Tipo Taquito (Vereda) 40x40 cm	Metros Cuadrados	26,40	100%
171	72101607-005	Reparación de Zócalo	Reparación de Zócalo de Piso Porcelanato	Metro Lineal	2,00	100%
172	72101607-005	Mano de obra	Reparación de Zócalo de Piso Porcelanato	Metro Lineal	2,00	100%
507	72101803-001	Servicio de Limpieza de Tanque	Mantenimiento y Limpieza de Tanques de Agua Inferior y Superior (incluye pintura acrílica con tela bidim o membrana asfáltica similar)	Metros Cuadrados	50,11	100%
508	72101803-001	Mano de obra	Mantenimiento y Limpieza de Tanques de Agua Inferior y Superior (incluye pintura acrílica con tela bidim o membrana asfáltica similar)	Metros Cuadrados	50,11	100%

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - Dirección de Infraestructura - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

581	72131601-009	Colocación de Piso - Contrapisos	Piso de Cemento Podotáctil de Alerta de 40x40 cm sin pulir (para exteriores)	Metro Lineal	72,66	100%
582	72131601-009	Mano de obra	Piso de Cemento Podotáctil de Alerta de 40x40 cm sin pulir (para exteriores)	Metro Lineal	72,66	100%

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Infraestructura

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP