GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Asunción, martes 19 de septiembre del 2023

Señores
GERENCIA DE OPERACIONES
S.I.T. PARAGUAY S.A
Avda. Primer Presidente 2128 c/Itapuá
Teléfono: 202-545

Presente:

Nos dirigimos a ustedes a los efectos de solicitarles él envió de técnicos para realizar trabajos de verificación y asistencia técnica al sistema de alarmas conforme a la solicitud de la sucursal del Banco Nacional de Fomento de **"ÑEMBY"**

Tener en cuenta la "**revisión general de todo el sistema"** específicamente en el pulsador de pánico del escritorio del subgerente por constantes disparos sin motivo, remitir nombre con N° de C.I. de los técnicos que realizaran la asistencia técnica.

Así mismo les recordamos que se debe tener la conformidad de los responsables de la dependencia **"realizar varias veces pruebas de todo el sistema en forma general así garantizar el normal funcionamiento del mismo"** también se debe contar con la hoja de trabajo firmada y sellada por los responsables de la dependencia (Gerente, Subgerente, Jefa/e).

Atentamente,

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD

BANCO NACIONAL DE FOMENTO GERENCIA DE SEGURIDAD BNF DIVISION MONITOREO

RICHAR EBERT TOLEDO B.
Jefe
Sección Control de Alarmas

MARIA CRISTINA MERCADO R.
Jefa
División Monitoreo

JAVIER C. ZARZA SALAS
Gerente
Gerencia Departamental de Seguridad

SIT S.A.
Fecha: 19/09/2023
Hora: 10:30

SIT
Seguridad Inteligencia Tecnología

MONITOREO 24hs • CIRCUITO CERRADO DE TV • SEGURIDAD VEHICULAR SATELITAL • GPS
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO • ALARMAS CONTRA ROBO E INCENDIO • SISTEMAS ANTI HURTO
CERCO ELÉCTRICO CON SISTEMA ANTI SABOTAJE • PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES

FACTURAR	SI	NO

Departamento Técnico

Nº: 0007407

Cliente: BNF SUC. ÑEMBY	
Nº Cuenta: 1208	**Nº Presupuesto:**
Dirección:	**Ciudad:** Ñemby
Barrio:	**Teléfono:**
Dirección de mail:	**Celular:**

Datos del Servicio

Servicio: Incendio ( ) CCTV ( ) Robo (X) CDA ( ) GPS ( ) Cambio de chip ( )
Conexión ( ) Desconexión ( ) Ampliación ( ) Adecuación ( ) Asistencia técnica (X) Traslado ( )

Nº de Sim Card instalado: ..... **Nº de Imei instalado:** .....
Nº de Sim Card retirado: ..... **Nº de Imei retirado:** .....
Solicitud / Inconveniente: Falla en el boton de pánico Sub-Gerencia

Descripción del trabajo realizado

Se procedio al cambio del sensor y se encontro con que el cableado estaría con fallas, se recomienda el cambio del mismo (60 metros aproximadamente)

Check List

1	Prueba de Sistema	SI ✓	NO
2	Test ok	SI ✓	NO
3	Prueba de Equipo	SI ✓	NO
4	Prueba de Activación	SI	NO ✓
5	Armado Parcial	SI	NO ✓
6	Prueba de Botón Pánico	SI ✓	NO
7	Prueba Códigos	SI	NO ✓

Operador Responsable: .....

Descripción de equipos y materiales

Ref.: Instalados (1) Retirados (2) Devueltos (3)

Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.	Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.
1	1	Boton pánico lavado	1	9			
2	2	Pulsador pánico	1	10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8				16			

Observaciones: .....

Técnicos: Milciades Mazacote

Fecha de Inicio: 19/9/23 Hora de llegada: 13:15 Fecha de Finalización: 19/9/23 Hora de Salida: 14:20

Firma Técnico

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF SUCURSAL ÑEMBY

Firma Cliente/Contacto

Richar Ebert Toledo Bareiro

De: Jesus Rolando Verdun Gomez
Enviado el: martes, 17 de octubre de 2023 15:02
Para: Richar Ebert Toledo Bareiro

Buenos días
Por medio de la presente, dejamos nuestra conformidad por el servicio de mantenimiento del sistema de alarma en el sector prestamos realizada en fecha 19/09/23
Cabe mencionar que dicho trabajo realizo la empresa SIT PARAGUAY
Saludos