ACTA DE RECEPCION DE TRABAJOS

En la ciudad de Asunción a los 26 días de mes de febrero del año dos mil veinticuatro, se reúnen en el edificio Benigno López, el señor Ever Hugo Yrala, Jefe del Departamento de Mantenimiento y el arquitecto Oscar Benítez, por la empresa Ayala Perdomo Ingeniería, en el marco del **Contrato 31/2023- Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sedes,** a fin de proceder a la recepción de los trabajos realizados en la oficinas del personal de Seguridad, según pedido MEMORANDUM de la Jefatura de Seguridad.

En prueba de conformidad de todo lo actuado firman el presente Acta en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

DETALLES DE LA RECEPCION DE OBRAS

CONTRATO	31/2023
PEDIDO	MEMORANDUM de la Jefatura de Seguridad
PRESUPUESTO N°	003069
MONTO DE ORDEN DE SERVICIO N°1086	Gs. 721.992.-

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Te.. 331.607 - Villa Elisa

Primer Oficial AAT Ever Hugo Yrala
Jefe del Departamento de Mantenimiento

AYALA PERDOMO
INGENIERIA

SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107
Fdo. De la Mora N°252 y G. R. de Francia – Villa Elisa – Paraguay

RUC: 1514327-9

NOTA DE PRESUPUESTO
No valido como comprobante de venta

N° 003069

Villa Elisa, 21 de febrero de 2024.-
Señor(es): Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección:

Cambio de puerta del baño de la Guardia del Palacio Benigno López					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
9.5	Provisión de puertas de madera según las existentes SIN VIDRIO.	Unidad	1	450.000	450.000
.7	Cambio y colocación de puertas de madera según las existentes SIN VIDRIO.	Unidad	1	90.000	90.000
11.6	Pintura sintética para interior/exterior mate.	Litros	2,4	29.230	70.152
12.15	Trabajo de pintura en puertas y ventanas de maderas	m2	4	27.960	111.840
TOTAL					**721.992**
El Precio Total es de Guaraníes Setecientos Veintiun Mil Novecientos Noventa y Dos.-					

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

AYALA PERDOMO
INGENIERIA
SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107

INFORME TÉCNICO

Del Pto. N° 003069

Villa Elisa, 21 de febrero de 2024.-
Señor(es): Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección:

INFORME TÉCNICO	
Cambio de puerta del baño de la Guardia del Palacio Benigno López	
Item	Descripción
1	Cambio de puerta placa de baño por daño de la puert existente

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

AYALA PERDOMO
INGENIERIA

CRONOGRAMA DE OBRA							
Cambio de puerta del baño de la Guardia del Palacio Benigno López				Tiempo en días			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	1	2	3	4
9.5	Provisión de puertas de madera según las existentes SIN VIDRIO.	Unidad	1				
10.7	Cambio y colocación de puertas de madera según las existentes SIN VIDRIO.	Unidad	1				
11.6	Pintura sintética para interior/exterior mate.	Litros	2,4				
12.15	Trabajo de pintura en puertas y ventanas de maderas	m2	4				

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
do. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

POLICIA NACIONAL DEL PARAGUAY

DIRECCION DE APOYO TACTICO
Agrupación de Seguridad
Ministerio de Relaciones Exteriores

MEMORANDUM

A: **Primer Oficial AAT. Ever Hugo Irala**, Jefe
Del Departamento de Mantenimiento.

De: **Comisario MGAP. Diana Raquel Martin Ortiz**
Jefa de Seguridad

Asunto: Solicitar cambio de puerta

Fecha: 20 de febrero de 2024.

Me dirijo a usted, a objeto de solicitar el cambio de la puerta placa de acceso al sanitario de la guardia, planta baja, del edificio Benigno López, es de suma urgencia ya que se rompió la madera y en estos momentos el sanitario está sin puerta.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de saludarle, atentamente.