Informe Técnico

Fecha: 27/10/2021

Modelo: 310K

Cliente: Municipalidad de la Paz

Trabajo solicitado: Servicio Técnico

Prueba diagnóstica: Revisión Gral.

Causa de la Falla: Desgaste por Horas de uso.

Trabajo realizado, reparaciones: Sustitución de juego de reparo de cilindro del brazo.

Modelo: 670G Motoniveladora

Cliente: Municipalidad de la Paz

Trabajo solicitado: Servicio Técnico

Prueba diagnóstica: Revisión Gral.

Causa de la Falla: Desgaste por Horas de uso.

Trabajo realizado, reparaciones: Sustitución de lámina de cuchilla y sustitución de inserto del dispositivo de explanación.

Jorge

.....

Firma del Técnico