MEMORÁNDUM

A: ***Arq. Francisco A. Martínez D.,*** *Director*
Dirección Administrativa

De: ***Bernardino Caballero,*** *Jefe*
Departamento de Transporte.

Ref.: Informe Técnico del Taller Servicios R.E.

Fecha: 25 de agosto de 2020

Por el presente informo que el Taller **Servicios R.E.**, de Arnulfo A. Ruffinelli, correspondiente al PAC Nº 357.403, realizó los trabajos de mantenimiento y reparación de la Camioneta MAHINDRA con Chapa HCZ 334, a entera conformidad de este departamento, según detalle adjunto:

DESCRIPCION	CANTIDAD
MANO DE OBRA- REPARACION GENERAL DE CAJA	1
CAMBIAR CREMALLERA	1
PRECAT- CADA UNO	2
ESPIRAL DELANTERO	2
CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR CADA UNO	2
CAMBIAR BUJE TENSOR DE RUEDA CADA UNO	2
PLATO DE PRESION	1
DISCO DE EMBRAGUE	1
BOMBA CENTRAL DE FRENO CAMBIAR	1
JGO. PASTILLA DE FRENO	1

Atentamente.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION ADMINISTRATIVA-S.S.C.

Recibí: Lic. Raquel Guggiari C.

Firma:

Fecha: 25 / 08 / 20

Obs.: Inf. técnico

SERVICIOS R.E.
De ARNULFO A. RUFFINELLI

Asunción, 25 de agosto de 2020

Cliente: Vicepresidencia de la Republica

Vehiculo: : MAHINDRA XUV Chapa: HCZ 334 AÑO: 2015

INFORME TECNICO

Orden	Descripción de los trabajos realizados	Cantidad	U.M.
1	Mano de obra reparacion general de caja	1	Unidad
2	Cambiar cremallera	1	Unidad
3	Precap	2	Unidad
4	Espiral delantero	2	Unidad
5	Cambiar buje parrilla inferior	2	Unidad
6	Cambiar buje tensor de rueda	2	Unidad
7	Plato de presion	1	Unidad
8	Disco de embrague	1	Unidad
9	Bomba central de freno cambiar	1	Unidad
10	Juego de pastillas de freno	1	Unidad

Recibido por: **Fecha:** 25-08-20

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
TRANSPORTE

DIRECCION: Nicaragua y Pa'i Pérez TELEFONOS: 021-212-235 CELULAR: 0981-911553