ACTA DE RECEPCION DE TRABAJOS

En la ciudad de Asunción a los 25 días de mes de enero del año dos mil veinticuatro, se reúnen en el edificio Ámbar, el señor Ever Hugo Yrala, Jefe del Departamento de Mantenimiento y la señora Aurora Ayala, por la empresa Ayala Perdomo Ingeniería, en el marco del **Contrato 31/2023- Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sedes,** a fin de proceder a la recepción de los trabajos descriptos en la Orden de Servicio Nº 955/24

En prueba de conformidad de todo lo actuado firman el presente Acta en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

DETALLES DE LA RECEPCION DE OBRAS

CONTRATO 31/2023

MONTO DE ORDEN DE SERVICIO Gs. 15.652.400.-

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Dpto. Mantenimiento

Primer Oficial AAT Ever Hugo Yrala
Jefe del Departamento de Mantenimiento

AYALA PERDOMO
INGENIERIA

SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107
Fdo. De la Mora N°252 y G. R. de Francia – Villa Elisa – Paraguay

RUC: 1514327-9

NOTA DE PRESUPUESTO
No valido como comprobante de venta
N° 003032

Villa Elisa, 19 de enero de 2024.-
Señor(es): Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección:

Cambio de Piso vinilico en la Dirección General de Politicas Economicas.					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
7.16	Provisión de piso tipo vinílico igual al existente.	m2	71,8	190.000	13.642.000
8.16	Cambio y colocación de piso tipo vinílico igual al existente.	m2	71,8	28.000	2.010.400
	TOTAL				**15.652.400**
El Precio Total es de Guaraníes Quince millones seiscientos cincuenta y dos cuatrocientos.					

AYALA PERDOMO INGENIERIA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c. G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

AYALA PERDOMO
INGENIERIA
SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107
Fdo. De la Mora N°252 y G. R. de Francia – Villa Elisa – Paraguay

INFORME TÉCNICO

Del Pto. N° 003031

Villa Elisa, 16 de enero de 2024.-
Señor(es): Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección:

INFORME TÉCNICO	
Cambio de Piso vinilico en la Dirección General de Politicas Economicas.	
Item	**Descripción**
1	Cambio de piso vinílico en la Oficina de la Dirección General de Política Económica.

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 15[illegible]
Fdo. de la Mora 259 c. G. [illegible]ancia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

AYALA PERDOMO
INGENIERIA

CRONOGRAMA DE OBRA					
Cambio de Piso vinilico en la Dirección General de Politicas Economicas.			Tiempo en días		
Descripción	Unidad	Cantidad	1	2	3
Provisión de piso tipo vinílico igual al existente.	m2	71,8			
Cambio y colocación de piso tipo vinílico igual al existente.	m2	71,8			

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327
Fdo. de la Mora 259 c. G. [illegible]rancia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

MEMORÁNDUM

De : Ministro **Alberto Caballero**
Director General de Política Económica

Al : Ministro A.A.T. **Juan Alberto Giménez**
Director Administrativo

Asunto : Solicitud de Servicios Varios

Fecha : 15 de diciembre de 2023

VMREI/DGPE/N° 38/23

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Señoría, en ocasión de solicitar de la manera más atenta lo siguiente:

1. Mantenimiento del aire acondicionado central
2. Cambio del piso vinílico debido al desgaste y deterioro

Atentamente,