Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad
Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010134

Fecha: 22-2-8-22 Solicitante: Guardia

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección: Palma y 14 de mayo Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
12.000	split	220V	5.2 Am	20C°	10 C°	270	75 lb

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

✓ Mantenimiento y reparación de F.A split tokyo de 12.000 Btu
✓ Cambio de compresor rotativo
✓ cambio de capacitor de marcha de motor compresor de 35 uf
✓ carga de gas refrigerante
✓ cambio de terminales eios
✓

Conforme Cliente
Tercer Secretario Oscar Zalazar León
Departamento de Mantenimiento
Ministerio de Relaciones Exteriores

Firma

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Sergio Ocampo