TIPO PRESUP.	

Asistencia Técnica de Elevadores / Ascensores - Paraguay

Dirección: 24 de mayo Nº 2721 c/ Avda Gral. Santos
(021) 3388350 / 0985 313-066 / 0971 947-165
atencion@astelev.com.py

20 DIC 2021

LOTE 2				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	72154010-001	Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de ascensores_MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR DE 4 PARADAS, CONTROL DE FUNCIONES, Lubricación, Verificación de Seguridades, LIMPIEZA GENERAL, incluye asistencia por reclamo durante el periodo de mantenimiento.	Unidad	4
6	72154010-001	Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de ascensores_PROVISION Y CAMBIO DE CONTACTO DE SEGURIDAD DE PUERTA	Unidad	2
9	72154010-001	Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de ascensores_PROVISION Y CAMBIO DE GUIADOR DE CABINA Y CONTRAPESO	Unidad	8
15	72154010-001	Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de ascensores_PROVISION Y CAMBIO DE INSERTO DE PUERTA DE PISO Y CABINA	Unidad	3
19	72154010-001	Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de ascensores_PROVISION Y CAMBIO DE CORREA DE OPERADOR DE PUERTA	Unidad	1
22	72154010-001	Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de ascensores_PROVISION Y	Unidad	4

ASTELEV ASCENSORES
SIMON RECALDE
PROPIETARIO
0985 - 313 066

Ing. Ramón Ruiz Salcedo
Coordinador
Sección Ingeniería Mecánica y Gases Medicinales
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.

Mgtr.
Dr.

TIPO PRESUP.

Astelev
Asistencia Técnica de Elevadores / Ascensores - Paraguay

Dirección: 24 de mayo Nº 2721 c/ Avda Gral. Santos
(021) 3388350 / 0985 313-066 / 0971 947-165
atencion@astelev.com.py

20 DIC 2021

		CAMBIO DE LIMITE DE SEGURIDAD		
23	72154010-001	Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de ascensores_PROVISION Y CAMBIO DE FUENTE RECTIFICADOR DE BOBINA	Unidad	2

LOTE 2				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
24	72154010-001	Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de ascensores_Provisión y cambio de Guiador de puerta de piso	Unidad	14
25	72154010-001	Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de ascensores_Reparación de puerta de cabina	Unidad	1
31	72154010-001	Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de ascensores_Reparación de mecanismo limitador de velocidad	Unidad	2
32	72154010-001	Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de ascensores_Provisión y cambio de excéntrico de puerta	Unidad	4

Todos los servicios fueron realizados s/ especificaciones técnicas ID 383042

ASTELEV ASCENSORES
SIMON RECALDE
PROPIETARIO
0985 - 313 066

Ing. Ramón Ruiz Salcedo
Coordinador
Sección Electromecánica y Gases Medicinales
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A

Facultad de Ciencias Médicas

Mgtr. Ing. CRISTINA CRUE, Jefa
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. - UNA