TECNISYS
TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS
LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Los Olmos e/Tayi; San Lorenzo – Paraguay • Tel. y FAX: (595-971) 283-499

Señores
Congreso Nacional.
ATN:
Ing. Sebastián Romero

Abril, 09 2025
Ref. Incendios/Mantenimiento.
OT: Servicios de Mantenimiento

Se realiza el relevamiento, verificación y mantenimiento de los sistemas de Incendios del Edificio del Centro de Bienestar Infantil de acuerdo a su orden de trabajo de fecha 09/12/2024.

Se comprueban Detectores de temperatura termovelocimétricos accionados (a ser reemplazados), y conductores eléctricos con deterioros.

Recomendamos la reposición de estos equipos y conductores en su brevedad para el óptimo funcionamiento del sistema de detección de incendios.

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	unidad	Sensor Termovelocimétrico	4	₲ 255.500	₲ 1.022.000
11	unidad	Mano de Obra Item 10	4	₲ 115.000	₲ 460.000
14	unidad	Cableado para señales detectores (por metro)	35	₲ 8.560	₲ 299.600
15	unidad	Mano de obra Item 14	35	₲ 2.300	₲ 80.500
				TOTAL	**₲ 1.862.100**

Esperando favorable acogida, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente;

Ing, Domingo Montanaro
Gerente - Director

Cc/Dm
DMM/asa

TECNISYS S.R.L.
80045066-3

Recibí Copia Original
Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional