GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 14727366
Fecha Inicio Vigencia: 15/03/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022

RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0005886

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 03-05-2021
Domicilio: 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 29/04/2021
Fecha estimada de término del traslado: 03/05/2021
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: TOYOTA LAND CRUISER PRADO
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BBP907
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		TOYOTA LAND CRUISER PRADO - CHAPA BBP907
		CONTRATO 29/2020- ID 384518
		14 REPARACIÓN DE MOTOR DE TOYOTA PRADO 3.0 TDI
2		14.8 CAMBIO DE TENSOR DE CORREA
1		14.9 CAMBIO CORREA DE AIRE
1		14.11 CAMBIO CORREA DE DIRECCION
1		14.12 CAMBIO CORREA DE ALTERNADOR
12		14.41 CAMBIO DE BUJES DE CABINA
1		14.42 CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA
		15 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE TOYOTA PRADO 3.0 TDI
1		15.1 CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO
1		15.3 CARGA DE GAS
1		15.4 CAMBIO DE V?LVULAS EXPANSORA
1		15.15 CAMBIO DE TURBINA AA
		16 REPARACIÓN DE CAJA DE CAMBIO DE TOYOTA PRADO 3.0 TDI
1		16.12 CAMBIO DE RETEN DE BANCADA TRASERA
		18 REPARACIÓN DE EMBRAGUE DE TOYOTA PRADO 3.0 TDI

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....

Anexo Nº.....

Firma	Aclaración de Firma	RUC / Cédula de Identidad
	Lic. Vidal López Irala Jefe Interino del Departamento de Tributación	2964819

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - ***IMPRESIONES 2000 S.R.L.*** - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tels.: 557 972 - 559 219
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [5.751 - 6.750] - 03/2021

Original: Destinatario de las mercaderías

79

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 14727366
Fecha Inicio Vigencia: 15/03/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0005887

Nombre o Razón SocialMINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — Fecha de emisión: 03-05-2021
Domicilio: 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO — C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 29/04/2021 — Fecha estimada de término del traslado: 03/05/2021
Dirección del punto de partida:AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad: — Departamento:
Dirección del punto de llegada15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
Ciudad: — Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS — Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº — Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: TOYOTA LAND CRUISER PRADO
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BBP907
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL — RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		TOYOTA LAND CRUISER PRADO - CHAPA BBP907
		CONTRATO 29/2020- ID 384518
1		18.1 CAMBIO DE DISCO Y PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE
1		18.4 CAMBIO COJINETE DE EMPUJE
1		18.6 CAMBIO DE RULEMAN PILOTO

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº
Anexo Nº

Firma — Lic. Vidal López Irala, Jefe Interino del Departamento de Tesorería, Aclaración de Firma — 2.964819 RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tels.: 557 972 - 559 219
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [5.751 - 6.750] - 03/2021

Original: Destinatario de las mercaderías

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

ACTA DE RECEPCION N° 39.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los tres días del mes de mayo del año dos mil veintiuno, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el Sr. Vidal López Irala, Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el Sr. *Mario Cibils*, en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 79.- **Nota de Remisión:** 001-002-0005887/5886

Vehículo Modelo Chapa: Toyota Land Cruiser Prado BBP 907. **Asignado a:** Dirección General de Gabinete - MINISTRO

Km. De Entrada: 280.250. **Km. Próximo mantenimiento:** 285.250.

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
14	*MANTENIMIENTO DE MOTOR DE TOYOTA PRADO 3.0 TDI.-*	
14.8	Cambio de tensor de correa.-	2
14.9	Cambio correa de aire.-	1
14.11	Cambio correa de dirección.-	1
14.12	Cambio correa de alternador.-	1
14.41	Cambio de bujes de cabina.-	12
14.42	Cambio de soporte de caja.-	1
15	*REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE TOYOTA PRADO 3.0 TDI.-*	
15.1	Cambio de filtro aire acondicionado.-	1
15.3	Carga de gas.-	1
15.4	Cambio de válvulas expansora.-	1
15.15	Cambio de turbina AA.-	1
16	*REPARACION DE CAJA DE CAMBIO DE TOYOTA PRADO 3.0 TDI.-*	
16.12	Cambio de reten de bancada trasera.-	1
18	*REPARACION DE EMBRAGUE DE TOYOTA PRADO 3.0 TDI.-*	
18.1	Cambio de disco y plato de presión de embrague.-	1
18.4	Cambio cojinete de empuje.-	1
18.6	Cambio de ruleman piloto.-	1

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

VLI/ar

Lic. Vidal López Irala
Jefe Interino del Departamento de Transporte - MEC

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Es importante mencionar que los repuestos ***cambiados*** se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.
En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS
Dirección Administrativa
Dpto. Transporte

Lic. Vidal López Irala
Jefe
Dpto. de Transporte

Mario Cibils
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

Pablo Duarte
Chofer

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

VLI/ar