Mercedes-Benz

CONDOR S.A.C.I. **Post Venta Servicio**

Asunción, 29 de diciembre de 2023

Informe

Cliente : POLICIA NACIONAL –

Datos de vehículo:		Mercedes-Benz, Modelo Sprinter.
Nr. Chasis	:	8AC 906631-LE-170646
Matrícula	:	**AADA 877**
Kilometraje	:	**65920**
OT Nr:	:	**196765**
Fecha de ingreso	:	26/12/2023

Motivo de Visita al taller:

- **Servicio de mantenimiento motor.**
- **Comprobar tren delantero.**
- **Control de alumbrado.**

Trabajo realizado:

- Servicio de mantenimiento: Previa aceptación por vuestra parte del presupuesto emitido Nro. 14/2023.
  - Cambio de aceite motor y filtro de aceite.
  - Cambio Filtro de combustible con abrazaderas respectivas.
  - Cambio filtro de aire motor.
  - Cambio filtro de aire habitáculo.
  - Cambio de pastillas de freno traseras.

- Comprobación del tren delantero: De la comprobación resulta el cambio de los muñequines de dirección y los precap de dirección, al realizar estos trabajos fue necesaria la realización de alineación de ruedas.
- Se constató ruido de rodadura proveniente de los neumáticos que están deformados y recomendamos su sustitución.
- En cuanto al control de alumbrado se constató falso contacto en el faro delantero derecho. La falla fue subsanada.

Nathalia A. Salinas A.
Subcomisario MIGAP
Jefa de Adquisiciones

S.O Mayor P.S
Daniel Cabañas
Jefe de Transporte
HCPRC

Oscar Agüero
Auxiliar del Dpto. de Licitaciones
Condor S.A.C.I.