INFORME TECNICO

FECHA: 06/07/2024

INFORME TÉCNICO DE CCTV N.º 037– 2024 – CN

Servicio de asistencia de urgencia al Sistema de CCTV de la sede del Congreso Nacional

1. **SITUACION DEL CASO**
   Posterior a un corte de Fibra Optica ya no se visualizaban algunas cámaras del exterior del precio del C.N. por lo que no se lograba la operación optima del sistema.

2. **SEDE**
   Congreso Nacional

3. **RELATORIO DEL SERVICIO**
4.

   Se llevaron a cabo los siguientes servicios de urgencia correctiva:

   a) Verificación tendidos de F.O. de CCTV, detección de fallas y mitigación temporal

5. **CONCLUSIONES**

Se llevó a cabo la asistencia de urgencia, con la finalidad de garantizar la operación óptima de la infraestructura tecnológica existente en la sede del Congreso Nacional.

Héctor Alvarenga
VGO INGENIERIA

6. **APROBACION**

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento

Ing. Sebastián Romero
Jefe de
Mantenimiento

Asunción, 06 de JULIO del 2024