# GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

**Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.**
**Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.**

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

**Nº DE TIMBRADO 17284710**
**Fecha Inicio Vigencia: 12/06/2024**
**Fecha Fin Vigencia: 30/06/2025**
**RUC: 80009240 - 6**

## NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0011575

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 17/12/2024
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI NRO 227
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 13/12/2024
Fecha estimada de término del traslado: 17/12/2024
Dirección del punto de partida: AVDA E AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY -
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI NRO 227
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT Y REPAR DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BGZ902
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY -

| CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS |
|---|---|---|
| | | ISUZU DMAX - CHAPA BGZ902 |
| | | LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518 |
| | | 30 REPARACIÓN DE EMBRAGUE DE ISUZU DMAX 3 0 TDI |
| | 1 | 30 1 CAMBIO DE DISCO Y PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE |
| | 1 | 30 2 CAMBIO BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE |
| | 1 | 30 3 CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE |
| | 1 | 30 4 CAMBIO COJINETE DE EMPUJE |
| | 4 | 30 5 CAMBIO DE TORNILLO VOLANTE MOTOR |
| | 1 | 30 6 CAMBIO DE RULEMAN PILOTO |
| | 1 | 30 7 CAMBIO DE FLUIDO DE EMBRAGUE |
| | 1 | 30 10 BALANCEO DE CORONA VOLANTE |

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº
Anexo Nº

Firma | Aclaración de Firma | RUC / Cédula de Identidad

Gracias por su preferencia

Habilitación Nº 10 - Impresores Unidos S.R.L. - Aut. Impresión 8 Dr. Oswaldo Chávez 1781 c/ Blandino - Tel. 595 (0) 981 / 0961 505 293 1.000 Juegos x 3 hs. - NF 110 72 - Asunción

Original: Destinatario de las mercaderías

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la poblacion.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
ACTA DE RECEPCION N° 231.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los **diecisiete** días del mes de **diciembre** del año **dos mil veinticuatro**, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el ***Sr. Benjamín Barreto,*** Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el ***Sr. Mario Cibils,*** en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Mantenimiento y reparación de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Orden de Servicio: 334-
Nota de Remisión: 001-002-0011575
Vehículo Modelo Chapa: Isuzu Dmax BGZ 902.-
Asignado a: Dpto. de Transporte
Km. De Entrada: 375.718.-
Km. Próximo mantenimiento: 378.051.-

Se realizaron los siguientes servicios:

| *Ítem* | *Descripción de los servicios* | *Cantidad* |
|---|---|---|
| *30* | *REPARACIÓN DE EMBRAGUE DE ISUZU DMAX 3.0 TDI* | |
| 30.1 | Cambio de disco y plato de presión de embrague | 1 |
| 30.2 | Cambio bomba central de embrague | 1 |
| 30.3 | Cambio bomba auxiliar de embrague | 1 |
| 30.4 | Cambio cojinete de empuje | 1 |
| 30.5 | Cambio de tornillo volante motor | 4 |
| 30.6 | Cambio de ruleman piloto | 1 |
| 30.7 | Cambio de fluido de embrague | 1 |
| 30.10 | Balanceo de corona volante | 1 |

Es importante mencionar que los repuestos y accesorios cambiados se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.-

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

*Benjamín Barreto*
Jefe Interino
Dpto. de Transporte

*Mario Cibils*
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.
Gilco Par S.R.L.

*Carlos López*
Mecánico

*Heliodoro Martínez*
Chofer

Elaborado por: Anghi Elena Rey
Revisado por: Cristhian Julladoza