Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM **D.I.N° 236/2021**

A: **Lic. Raúl Alfonso, Gerente**
Gerencia Económica

De: **Arq. Omar Maidana, Encargado de Despacho**
Dirección de Infraestructura

Asunto: **Pedido de Elaboración de Orden de Servicio**
Contrato N° 25/20 - Lote 5
ID N° 379185 – Contratista: EISA

Fecha: 11 de octubre de 2021

Se remiten los trabajos requeridos para la elaboración de la Orden de Servicio correspondiente, a cargo de la Empresa **EISA,** con el listado adjunto de rubros a ser ejecutados en un plazo de 30 (treinta) días en la **Sede Central (Edificio Villa Victoria),** referente a trabajos de mantenimiento de **la Fachada Principal, Puertas de la Planta Baja Bloque 1**. Se adjunta copia del presupuesto remitido por la empresa y recibido en la Dirección de Infraestructura en fecha 07 de octubre de 2021.
Atentamente.

RECIBIDO GERENCIA ECONOMICA
2895
11 OCT. 2021
Firma: Hora: 09:22

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
Dirección de Infraestructura

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.

Construcciones Civiles, Industriales y Metalúrgicas

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL CON ID:

PROPIETARIO: MINISTERIO DE TRABAJO.

ATENCIÓN: Arquitecto Javier Benegas

UBICACIÓN: Doctor Molas López, Avenida Aviadores del Chaco 480, Asunción

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL TRABAJO:

El trabajo a realizar incluye la provisión de todos los materiales para el servicio de herreria, el servicio de albañileria, el servicio de pintura en gral asi como tambien el servicio de instalaciones electricas e instalaciones pluviales.

PLANILLA DE PRESUPUESTO:

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	PRECIO UNIT.	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO
		SNPP CENTRAL					
		Fachada Principal					
23	72101607-003	Reparación de Filtración y Humedad de Paredes Interior y Exterior (incluye detección, reparación, revoque, enduido y pintura)	m2	1	112.727	112.727	
212	72102401-001	Pintura Látex para Exterior con Tratamiento Antihumedad (con enduído para exterior)	m2	115	46.842	5.386.830	
		Puertas de Planta Baja bloque 1				-	
197	72102602-001	Provisión, Cambio y Colocación de Cerraduras de Puertas, según las existentes.	un	1	258.048	258.048	
226	72102402-003	Pintura de Aberturas al Barniz	m2	33	47.853	1.579.149	
						-	
						-	
						-	
PRECIO CON IVA (10%) EN Gs.:							**7.336.754,**
Son guaraníes: siete millones trescientos treinta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro							

OBSERVACIONES AL PRESUPUESTO:

1. El presupuesto no incluye ningún rubro que no este debidamente especificado.

A CARGO DEL PROPIETARIO:

1. Provisión de energía eléctrica y agua potable al pie de la obra.

Felipe Nery Huerta

Cel.: 0971911900

Email: felipe.neryhuerta@eisa.com.py

Dirección de Infraestructura

Recibido:

Fecha: 07/10/21 Hora: 15:00 hs.

Nº:

ESTRUCTURA INGENIERIA

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - REPÚBLICA DEL PARAGUAY - Dirección de Infraestructura

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP