FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y comercial

San Lorenzo, 08 de febrero de 2024

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 09/2022 SENACSA "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CÁMARA FRIGORÍFICA– PLURIANUAL CONTRATO ABIERTO – ID N° 413.072"** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de trabajos realizados.

INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS N.° 00084/2024

Marca	Capacidad	Codigo Patrimonial	Item	Descripcion
ECTROLUX	Split 18000	2316.41321	13.4	Gas refrigerante R410
			13.5	Mano de obra por Provision y carga de gas refrigerante
TOKYO	Split 18000	2316.41322	13.4	Gas refrigerante R410
			13.5	Mano de obra por Provision y carga de gas refrigerante
VCP	Split 18000	2316.34341	13.4	Gas refrigerante R410
			13.5	Mano de obra por Provision y carga de gas refrigerante
RBD	Split 24000	2316.35381	24.3	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes. A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
JAM	Split 18000	2316.49148	23.4	Mano de Obra Instalacion de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, kit de instalacion compuesto por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexion electrica, hasta 3 mts. de extension.
			23.5	Extension adicional A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, compuesta por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexion electrica por cada metro.
			23.6	Mano de Obra por extension adicional
JAM	Split 18000	2316.49147	23.4	Mano de Obra Instalacion de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, kit de instalacion compuesto por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexion electrica, hasta 3 mts. de extension.
			23.5	Extension adicional A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, compuesta por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexion electrica por cada metro.
			23.6	Mano de Obra por extension adicional
JAMES	Split 12000	2316.32390	24.1	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes- A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Técnico Responsable: Vidal Cardozo

Frio Universal S.R.L.

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello):

Ruben Barrios
Jefe Div. Electromecánica y Refrig.
SENACSA

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA