TIPO PRESUP.

stelev
Asistencia Técnica de Elevadores / Ascensores - Paraguay

Dirección: 24 de mayo Nº 2721 c/ Avda Gral. Santos
(021) 3388350 / 0985 313-066 / 0971 947-165
atencion@astelev.com.py

20 DIC 2021

		CAMBIO DE LIMITE DE SEGURIDAD		
23	72154010-001	Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de ascensores_PROVISION Y CAMBIO DE FUENTE RECTIFICADOR DE BOBINA	Unidad	2

LOTE 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
24	72154010-001	Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de ascensores_Provisión y cambio de Guiador de puerta de piso	Unidad	14
25	72154010-001	Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de ascensores_Reparación de puerta de cabina	Unidad	1
31	72154010-001	Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de ascensores_Reparación de mecanismo limitador de velocidad	Unidad	2
32	72154010-001	Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de ascensores_Provisión y cambio de excéntrico de puerta	Unidad	4

Todos los servicios fueron realizados s/ especificaciones técnicas ID 383042

ASTELEV ASCENSORES
SIMON RECALDE
PROPIETARIO
0985 - 313 066

Ing. Ramón Ruiz Sarracett
Coordinador
Sección Electromecánica y Gases Medicinales
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.

Facultad de Ciencias Médicas

Mantenimiento
Dpto. Técnico