essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

## GERENCIA TÉCNICA.

# ACTA DE RECEPCIÓN.

**N°: 009/2022.**

**Contratista: "CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A."**

**Contrato N° 63/2021.**

**L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.**

---

**Ubicación:**

- Prof. Manuel Riquelme entre San Martin y Dr. Cirilo Zorrilla.
- Prof. Manuel Riquelme entre Juan Max Boettner y Herib Campos Cervera.
- Sta. Lucia desde Carlos Abdala hasta Cecilio Da Silva.
- Dr. Carlos Abdala desde San Martin hasta Narciso Colmán.
- Cecilio Da Silva desde Prof. Manuel Riquelme hasta Narciso Colmán.
- Dr. Cecilio Zorrilla desde Avda. Molas López hasta Narciso Colmán.

**Orden de Trabajo N° 9.**
**Fecha: 08/04/2022.**

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | Cambio de Cañería de Ø 2". | | |
| 1.1 | Asfalto, H°A°, adoquín. | ml. | 162,00 |
| 1.2 | Empedrado. | ml. | 1.551,00 |
| 6 | Cambio de Ramal de Ø¾" sobre Cañería de Ø2" realizados pavimento empedrado. | ml. | 1790,40 |
| 11 | Reparación de Vereda. | | |
| 11.9 | Reposición de Empedrado. | $m^2$ | 1.961,70 |
| 14 | Tubería de Polipropileno Tricapa color rojo de Ø¾" | ml. | 668,00 |
| 15 | Tubería de Polipropileno Tricapa color rojo de Ø1" | ml. | 27,00 |
| 19 | Tubería PVC-PBA 10 kg/$cm^2$ color marrón de Ø2". | ml. | 1.262,00 |
| 21 | Abrazadera Ø60mm X Ø¾" (para PVC-PBA) junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821. | Unid. | 90,00 |
| 22 | Abrazadera Ø 60mm X 1" (para PVC-PBA) junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821. | Unid. | 7,00 |
| 24 | Abrazadera Ø 110mm X 1" (para PVC-O) junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821. | Unid. | 9,00 |
| 26 | Unión a Compresión sin Tope de Ø 3/4 PN 10/16. | Unid. | 31,00 |
| 27 | Unión a Compresión sin Tope de Ø 1 PN 10/16. | Unid. | 200 |



Ing. Civil Víctor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

Ing. José Daniel Villalba
Jefe Dpto. Fiscalización Electromecánica
Gerencia Técnica
essap

# UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

## GERENCIA TÉCNICA.

# ACTA DE RECEPCIÓN.

## N°: 009/2022.

**Contratista: "CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A."**

**Contrato N° 63/2021.**

**L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 | Enlace UNIVERSAL/MANGUITO DE 1 (Rango 31 A 34mm) Transición PN16. | Unid. | 3,00 |
| 32 | Tapón de compresión de Ø ¾" polipropileno PN 16. | Unid. | 90,00 |
| 33 | Tapón de compresión de Ø 1" polipropileno PN 16. | Unid. | 14,00 |
| 35 | Adaptador Rosca Macho a Compresión Ø 3/4 Plástico PN 16. ISO 17885. | Unid. | 12,00 |
| 36 | Adaptador Rosca Macho a Compresión Ø 1 Plástico PN 16. ISO 17885. | Unid. | 3,00 |

***El presente documento ha sido confeccionado en base a las verificaciones de los trabajos realizados en los lugares indicados más arriba. La responsabilidad de la Unidad de Fiscalización y Supervisión se limita exclusivamente a lo descripto en la presente Planilla de Verificación, observando que toda la documentación: presupuestos, facturas, remisiones, etc, así también aclaraciones o comentarios a los ítems descritos anexados posterior a la misma ya no es competencia de esta Unidad de Fiscalización.***

Ing. Civil Víctor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

Ing. José Daniel Villalba
Jefe Dpto. Fiscalización Electromecánica
Gerencia Técnica
essap sa