Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 30 de agosto del 2021

INFORME TECNICO Nº 100/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la TOYOTA HILUX con Chapa HAJ123, son según siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
7.3	**MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL MOTOR**	
7.3.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (incluye mano de obra)	1
7.4	**REPARACION DE MOTOR**	
7.4.11	REPARACION DE BOMBA INYECTORA	1
7.4.12	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA	1
7.5	**REPARACION DE CAJA**	
7.5.12	CAMBIO DE RULEMAN DE EJE DE MANDO	1
7.5.8	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	1
7.5.9	CAMBIO DE EJE CUADRUPLE	1
7.5.3	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO	1
7.5.5	CAMBIO DE ENGRANAJE DE CAJA	1
7.5.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CAJA	1
7.5.10	CAMBIO DE EJE DE MANDO	1
7.5.4	CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES	4
7.6	**REPARACION DE TREN DELANTERO Y TRASERO**	
7.6.7	CAMBIO DE HOMOCINETICA 4X4	1

Joaquín Ortigoza
C.I. 1.788.380

Lic. Joaquín Ortigoza
Encargado de Licitaciones
AUTOMOTIVE SAIE