SENAVE

NOTA DE RECEPCIÓN

NÚMERO: 548/ 2020 **O.C.:** 561/ 2020

FECHA: 14/12/2020 000025

DEPENDENCIA RECEPTORA
DA - DPTO. TALLER

Señor(es): CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
Dirección: DE LA BURRERITA C/ SATURIOS RIOS
No. R.U.C.: 653374-4

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN Gs.		
					EXENTA	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
1	3	UNIDAD	25.17 PICO INYECTOR - CADA UNO	4.603.500	0	0	13.810.500
2	1	UNIDAD	25.34 REPARAR RADIADOR	882.000	0	0	882.000
3	1	UNIDAD	25.37 LIMPIEZA DE TANQUE	540.000	0	0	540.000
4	2	UNIDAD	31.3 DISCO DE FRENO RECTIFICAR	108.000	0	0	216.000
5	1	UNIDAD	31.10 CAMBIO DE JUEGOS DE FIBRA DE FRENO	1.125.000	0	0	1.125.000
6	1	UNIDAD	35.12 CAMBIO BOMBA DE COMBUSTIBLE (DEL TANQUE)	5.220.000	0	0	5.220.000
7	1	UNIDAD	36.6 LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE	108.000	0	0	108.000
8	1	UNIDAD	OBS. 7 PUNTO D REPARACION DE BOMBA DE ALTA PRESION CAMON RAIL	10.850.000	0	0	10.850.000
				SUBTOTALES	0	0	32.751.500

I.V.A. 5%: 0 **I.V.A. 10%:** 2.977.409 **Total I.V.A.:** 2.977.409 **TOTAL** 32.751.500

SON GUARANÍES: TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS.-

N° Y FECHA DE COMPROBANTE DEL PROVEEDOR	N° Y FECHA DEL EXP.	RECIBIDO POR:
FACT. N° 001-001-0004594	EXP. N°: 8922 / 2020	FIRMA:
		ACLARACIÓN: ROLANDO SANABRIA NARVAEZ Jefe Interino Dpto. de Taller - DA
FECHA: 11/12/2020	FECHA: 11/12/2020	FECHA: 11/12/20

SC V 1.0