HOLLER INGENIERÍA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055 c/ Cmte. Caballero
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687/8
E-mail: holler@holler.com.py

Atlas Schindler

PLANILLA DE CONTROL-RUTINA DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

INFORME Nº: 03/2020

CONTRATACION DIRECTA Nº 18/2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES-PLURIANUAL con ID:385338			
ASCENSOR Nº	**60.925**	Contrato Nº	**175/2020**
FECHA:	**14-12-2020**	HORA DE INICIO	**08.15**
TECNICO:	**Jorge Baranda**	HORA DE ENTREGA	**16.30**

DETALLE DE TRABAJO REALIZADO

Mantenimiento Preventivo para Ascensor Marca Atlas	**Unidad**	**EVENTO**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio total IVA incluido**
Rectificación de poleas de maquina	Unidad	EVENTO	1	3.522.910	3.522.910
Rectificacion de poleas de desvio	Unidad	EVENTO	1	2.815.890	2.815.890
Provision y cambio de carbon para MG45	Unidad	EVENTO	12	243.120	2.917.440
Provision y cambio de resorte para pick up	Unidad	EVENTO	1	32.913	32.913
Provision y cambio de cabito de acero de 3mm para cinta selectora	Unidad	EVENTO	1	442.750	442.750
Rectificacion del colector del generador	Unidad	EVENTO	1	1.979.500	1.979.500
Rebobinado de los campos del motogenerador	Unidad	EVENTO	1	11.021.000	11.021.000

Firma por HOLLER

FIRMA POR HOSPITAL DE POLICIA
Felix Taboada
Jefe de Mantenimiento
Parte Eléctrica

ARIEL NUÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687 - 298 688
Fax: (021) 298 977
E-mail: holler@holler.com.py

NUMERO RAC
0063112

Fecha de emisión: 14 / 12 / 20

Cliente: Hospital de Policía

REGISTRO DE ATENCION AL CLIENTE – RAC

Sector: 1 [ ] 2 [X] 3 [ ]

INSTALACION NRO: 6 0 9 2 5

ORIGEN DEL RAC

Cliente [X] Diurno: 07:30 a 19:30 [X]

Oficina [ ]

Radiomensaje [ ] Nocturno: 19:30 a 07:30 [ ]

SOLICITADO EL:

ATENDIDO EL:

MOTIVO:

PREVENTIVO [ ] URGENCIA [ ]

CORRECTIVO [X] OTROS [ ]

Inició 08 15 HORAS

Finalizó 16 30 HORAS

TRABAJO TERMINADO: SI [X] NO [ ] FUNCIONA: SI [X] NO [ ]

DESCRIPCION DEL TRABAJO / OBSERVACIONES:

Rectificacion de poleas de máquina
Rectificacion de poleas de desvio
12 Carbones para HG 45
01 Resorte para pick-Up

MATERIALES UTILIZADOS / HORA PEDIDO DE MATERIALES

01 Cabito de acero para ajuste selectora
01 Rectificación del colector del generador
01 Rebobinado de los campos de motogenerador

Técnico

Fecha: 14 / 12 / 20

Firma:

Aclaración: Jorge Baranda

Encargado

Fecha: ..../..../....

Firma: ....

Aclaración: ....

GRAPHIS S.R.L. - Manduvirá 878 - Telefax 490 994