TESÁI HA TEKO PORÁVE
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetãyguára mbaé

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PARAGUAY

## PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

# Acta de Recepción de Bienes/servicios N° 402/2022

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 09 días del mes de septiembre del año 2022, en el Programa Ampliado de Inmunizaciones se procede al cierre de la recepción de bienes/servicios, que fueran adjudicados a la empresa: "FRIOTEXS G S.R.L." en el marco del Llamado: CD N° 01/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL PAI DEL MSP Y BS" - ID N° 397.678- . Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y la Empresa Adjudicada:

| ITEM | | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNTIARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | | UNIDAD | **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18000 BTUF/C - CODIGO PATRIMONIAL N° 011.167.04.6740** | | |
| | 13.1 | 1 | | LIMPIEZA DE LOS PANELES DE CONDENSACION | 19.000 | 19.000 |
| | 13.2 | 1 | | LUBRICACION DE LOS BUJES DE LOS VENTILADORES | 39.000 | 39.000 |
| | 13.3 | 1 | | LIMPIEZA DE LAS ALETAS DE LOS VENTILADORES | 19.000 | 19.000 |
| | 13.4 | 1 | | LIMPIEZA DE LOS PANELES DE EVAPORACION | 19.000 | 19.000 |
| | 13.5 | 1 | | CARGA DE GAS R404/R22 ECOLOGICO | 215.000 | 215.000 |
| | 13.12 | 1 | | VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CONEXIÓN DE LOS VENTILADORES | 800 | 800 |
| | 13.13 | 1 | | LIMPIEZA DE LA VALVULA DE SERVICIO | 400 | 400 |
| | 13.14 | 1 | | LIMPIEZA DE LAS FICHAS O CONECTORES QUE DEBEN ESTAR LIMPIOS | 400 | 400 |
| | 13.15 | 1 | | CONTROLAR/ PRESURIZACION DE GAS REFRIGERANTE | 4.400 | 4.400 |
| | 13.17 | 1 | | VERIFICACION Y/O CAMBIO DEL PANEL DE CONDENSACION | 19.000 | 19.000 |
| | 13.19 | 1 | | LIMPIEZA DE LOS PANELES DE EVAPORACION | 400 | 400 |
| | 13.20 | 1 | | LUBRICACION DE LOS BUJES DE LOS VENTILADORES | 5.900 | 5.900 |
| | 13.21 | 1 | | VERIFICACION DE LAS CONDICIONES FISICAS Y MECANICAS DE LOS CAÑOS DE COBRE PARA EVITAR FUGA DE GAS | 800 | 800 |
| | 13.23 | 1 | | VERIFICACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTO DE AIRE | 800 | 800 |
| | 13.24 | 1 | | VERIFICACION Y/O CAMBIO DE CONTROL DE MANDE | 2.100 | 2.100 |
| | 13.25 | 1 | | MANO DE OBRA | 215.400 | 215.400 |
| **Son Guaraníes:** | | **QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS.-** | | | **TOTAL GENERAL** | **561.400** |

| Factura | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Fecha | | | | |
| | | | | | |
| **Nota de Remisión** | | | | | |
| Numero | Fecha | FRIOTEXS G. S.R.L Ruc: 80060869-0 Tel: 021 221 603 | Paublo Correa R. Servicios Generales - PAI | Cecilio Prudhomme Fiscalizador - PAI | |
| | | | | | |
| **Orden de Compra y/o Servicios** | | | | | |
| Numero | Fecha | | | | |
| 7-13/2022 | 06/09/22 | Empresa Adjudicada | Recibido por | Fiscalizador | Administrador |

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrán carácter de DD.JJ., quedara sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras