GILCOPAR

INFORME TECNICO

ENTIDAD: SENACSA
MODELO: MITSUBISHI TRITON
MOVIL: 288
FECHA: 17/11/25
NRO PRESUP.: 25132

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL SERVIDO
	CONTRATO 85/2025 – ID 472110
1	265 CAMBIO DE SENSOR DE RIEL DE COMBUSTIBLE – SISTEMA DE INYECCIÓN – MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	268 MANO DE OBRA – SISTEMA DE INYECCIÓN – MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	277 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA – TREN DELANTERO – MITSUBISHI TRITON AÑO 2015-2016-2017-2018
	293 MANO DE OBRA – TREN DELANTERO – MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	393 REPARACION DE BOMBA ELECTRONICA – MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	396 REPARACION EJE CARDANICA DE DIRECCION – MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	397 ALINEACION. BALANCEO Y PISADA DE RUEDAS – MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018

GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

SENACSA DPTO. TRANSPORTE Y TALLER
Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

SENACSA DPTO. TRANSPORTE Y TALLER
Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SENACSA Dpto. de Fiscalización de Mantenim. Seg. Automotor
Sr. Alcides Dordecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 17 de noviembre de 2025

PRESENTE:

Con entera satisfacción comunicamos que, en la fecha hemos realizado la entrega del vehículo perteneciente a SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL (SENACSA) con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA	MOVIL
CAMIONETA	MITSUBISHI TRITON	EAJ928	288

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS

265	Cambio de Sensor de riel de combustible - Sistema de Inyección - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
268	Mano de Obra - Sistema de Inyección - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
277	Cambio de Ruleman de masa - Tren Delantero - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
293	Mano de Obra - Tren Delantero - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
393	Reparación de bomba electrónica - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
396	Reparación eje cardánica de dirección - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
397	Alineación. balanceo y pisada de ruedas - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JEFE DEL DPTO DE TRANSPORTE Y TALLER

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

JEFE DE TALLER

GILCO PAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com