# ACTA DE RECEPCION DE TRABAJOS

En la ciudad de Asunción a los 20 días de mes de junio del año dos mil veinticuatro, se reúnen en el edificio Benigno López, el señor Ever Hugo Yrala, Jefe del Departamento de Mantenimiento y el arquitecto Oscar Benítez, por la empresa Ayala Perdomo Ingeniería, en el marco del **Contrato 31/2023- Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sedes,** a fin de proceder a la recepción de los trabajos de arreglo y pintura del ingreso al edificio, según pedido MEMORANDUM VMAAT/DGAF/DA/DMSN°143/2024.

En prueba de conformidad de todo lo actuado firman el presente Acta en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

DETALLES DE LA RECEPCION DE OBRAS

| | |
|---|---|
| CONTRATO | 31/2023 |
| PEDIDO | MEMORANDUM VMAAT/DGAF/DA/DMSN°143/2024. |
| PRESUPUESTO N° | 003100 |
| MONTO DE ORDEN DE SERVICIO N°1999 | Gs. 4.785.260.- |

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Primer Oficial AAT Ever Hugo Yrala
Jefe del Departamento de Mantenimiento

AYALA PERDOMO
INGENIERIA
SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107
Fdo. De la Mora N°252 y G. R. de Francia – Villa Elisa – Paraguay

RUC: 1514327-9

**NOTA DE PRESUPUESTO**
No valido como comprobante de venta

**N° 003100**

**Villa Elisa, 18 de junio de 2024.-**
**Señor(es): Ministerio de Relaciones Exteriores**
**Dirección:**

| Pintura de sector Acceso al Benigno López | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción** | **Unidad** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 11.1 | Enduido para pared | Kilogramos | 60 | 7.000 | 420.000 |
| 11.2 | Pintura Látex para interior | Litros | 9 | 30.780 | 277.020 |
| 11.3 | Pintura Látex para exterior | Litros | 24 | 26.550 | 637.200 |
| 11.8 | Pintura de cielorraso, latex | Litros | 3 | 27.380 | 82.140 |
| 12.1 | Trabajo de lijado, reparación de fisuras y pintura en pared. | m2 | 10 | 47.480 | 474.800 |
| 12.2 | Trabajo de pintura interior y exterior con retoques de enduido | m2 | 110 | 26.310 | 2.894.100 |
| **TOTAL** | | | | | **4.785.260** |
| **El Precio Total es de Guaraníes Cuatro Millones Setecientos Ochenta y Cinco Mil Docientos Sesenta.-** | | | | | |

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

1999.
18/06/2024

AYALA PERDOMO
INGENIERIA
SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107

**INFORME TÉCNICO**

**Del Pto. N° 003100**

**Villa Elisa, 18 de junio de 2024.-**
**Señor(es): Ministerio de Relaciones Exteriores**
**Dirección:**

| INFORME TÉCNICO | |
|---|---|
| **Pintura de sector Acceso al Benigno López** | |
| **Item** | **Descripción** |
| 1 | Reparación de paredes y pintura de paredes en el exterior, interior, molduras y cielorraso |

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

AYALA PERDOMO
INGENIERIA

| CRONOGRAMA DE OBRA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pintura de sector Acceso al Benigno López | | | | Tiempo en días | | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Unidad** | **Cantidad** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.1 | Enduido para pared | Kilogramos | 60 | | | | | |
| 11.2 | Pintura Látex para interior | Litros | 9 | | | | | |
| 11.3 | Pintura Látex para exterior | Litros | 24 | | | | | |
| 11.8 | Pintura de cielorraso, latex | Litros | 3 | | | | | |
| 12.1 | Trabajo de lijado, reparación de fisuras y pintura en pared. | m2 | 10 | | | | | |
| 12.2 | Trabajo de pintura interior y exterior con retoques de enduido | m2 | 110 | | | | | |

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

# MEMORANDUM

**A** : **Ministro AAT Juan Alberto Giménez**
Director Administrativo

**De** : **Primer Oficial AAT Ever Hugo Yrala**
Jefe del Departamento de Mantenimiento

**Asunto** : Solicitud de arreglo.

**Fecha** : 07 de junio de 2024

**VMAAT/DGAF/DA/DMS/Nº143/2024**

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Director, con el objeto de solicitar la autorización para el arreglo de la entrada del edificio Benigno López, debido a que es la entrada principal de visitantes y se encuentra en mal estado.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle, atentamente.