# NOTA DE RECEPCION

N°: 0184

FECHA: 10/09/2024

Señor (es): REV-SERVICE
Direccion: SAN JUAN BAUTISTA -MISIONES
N° R.U.C.: 80009722-0
N° R.C.P.C.E.:

DEPEDENCIA RECEPTORA:
JEFATURA DE TRANSPORTE

| Item | Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Precio Total (G) Exentas | Precio Total (G) Gravadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Unidad | **Cambio de bomba de aceite** | 1.800.000 | | 1.800.000 |
| 1 | 1 | Unidad | Kit de motor cambio de piston, aro y camisa | 8.000.000 | | 8.000.000 |
| 2 | 1 | Unidad | Cambio de juego casquillo de biela | 750.000 | | 750.000 |
| 3 | 1 | Unidad | Cambio de juego de casquillo de bancada | 850.000 | | 850.000 |
| 4 | 1 | Unidad | Cambio de calce lateral | 220.000 | | 220.000 |
| 5 | 1 | Unidad | **Cambio de buje de biela** | 400.000 | | 400.000 |
| 6 | 1 | Unidad | Cambio de juego de juntas | 2.800.000 | | 2.800.000 |
| 7 | 1 | Unidad | Trabajo de retificadora | 5.520.000 | | 5.520.000 |
| 8 | 1 | Unidad | Cambio de manguera de agua | 360.000 | | 360.000 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 10 | 1 | 0 | CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 | 0 | | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | Sub - Totales | | 20.700.000 |
| | | | | I.V.A. | | |
| | | | | Total | | 20.700.000 |

SON GS: VEITE MILLONES SETECIENTOS MIL.-

N° y Fecha de Comprobante del Proveedor:

Recibido por:

Firma:

Expediente Nro.

Aclaración:

Abog. Patricio Ortiz Cantero
Jefe de Transporte
Gobernación de Misiones