# LISTADO DE EQUIPOS - MINISTERIO DEL AMBIENTE

| FECHA DE VERIFICACIÓN | MODELO | S/N° | DEPARTAMENTO | REPUESTOS A CAMBIAR | REPUESTOS CAMBIADOS | ESTADO | FINALIZADO EN FECHA | N° HOJA ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | FS-1370DN | Q5W2202378 | DIRECCION AREA PROTEGIDA | KIT DE CILINDRO DK-170 | OP: 23566 | HECHO | 3/1/2023 | 27237 |
| 27/10/2022 | FS-1370DN | Q5W0900279 | MESA DE ENTRADA | KIT DE CILINDRO DK-150 Y GOMAS DE ARRASTRE | OP: 23557 | HECHO | 3/1/2023 | 27235 |
| 27/10/2022 | FS-1025MFP | LDJ5Y02905 | DIRECCION DEL AIRE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | HECHO | 9/1/2023 | 27568 |
| 27/10/2022 | EC-M2640idw | VR86Z00285 | DIRECCION AREA PROTEGIDA | KIT DE FUSOR FK-1150 | CAMBIO DE KIT DE FUSOR FK-1150 Y FRENO DE LA BANDEJA | HECHO | 10/11/2022 | 25871 |
| 28/10/2022 | EC-M2640idw | VR86Z00311 | ASESORIA JURIDICA | KIT DE FUSOR FK-1150 | CAMBIO DE FUSOR FK-1150 | HECHO | 10/11/2022 | |
| 27/10/2022 | EC-M2640idw | VR86Z00320 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | KIT DE FUSOR FK-1150 | CAMBIO DE FUSOR FK-1150 | HECHO | 10/11/2022 | 25885 |
| 27/10/2022 | EC-M2640idw | VR86Z00338 | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | HECHO | 10/1/2023 | 27573 |
| 27/10/2022 | EC-M2640idw | VR88X04736 | DIRECCION DEL AIRE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | HECHO | 9/1/2023 | 27568 |
| 28/10/2022 | EC-M2035dn | LZJ4401024 | ADMINISTRACION Y FINANZAS | KIT DE FUSOR FK-171 | CAMBIO DE KIT DE FUSOR FK-171 | HECHO | 30/11/2022 | 26247 |
| 28/10/2022 | EC-M2035dn | LZJ4401039 | EDUCACION AMBIENTAL | KIT DE CILINDRO DK-170 Y GOMAS DE ARRASTRE | CAMBIO DE KIT DE CILINDRO Y GOMAS DE ARRASTRE | HECHO | 8/11/2022 | |
| 25/10/2022 | EC-M2640idw | VR86Z00279 | OZONO | KIT DE CILINDRO DK-1150 | OP: 23556 | HECHO | 3/1/2023 | 27236 |
| 26/10/2022 | EC-M2640idw | VR86Z00282 | RECURSOS NATURALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | HECHO | | |
| 26/10/2022 | EC-M2640idw | VR86Z00246 | ADMINISTRACION Y FINANZAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | HECHO | 9/1/2023 | 27568 |
| 2/11/2022 | EC-M2640idw | VR86Z00284 | DEPOSITO | KIT DE FUSOR FK-1150 Y GOMAS DE ARRASTRE | CAMBIO DE FUSOR FK-1150 Y GOMAS DE ARRASTRE | HECHO | 14/11/2022 | 25895 |
| 8/11/2022 | EC-M2640idw | VR86Z00271 | DEPOSITO | CILINDRO DK-1150 FUSOR FK-1150 Y GOMAS | MANTENIMIENTO, CAMBIO DE CILINDRO DK-1150, FUSOR FK-1150, GOMAS DE ARRASTRE Y TONER | HECHO | 8/11/2022 | 25882 |
| | EC-M2640idw | VR86Z00329 | GESTION DE TALENTO HUMANO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | HECHO | | |
| 2/11/2022 | EC-M2035dn | LZJ5806006 | PESCA | KIT DE FUSOR FK-171 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | HECHO | 9/1/2023 | 27568 |
| 7/11/2022 | EC-M2035dn | LZJ5806008 | DEPOSITO | KIT DE FUSOR FK-171 | AJUSTE EN EL FUSOR (USADO) | HECHO | 7/11/2022 | 25863 |
| 22/11/2022 | EC-M2035dn | LZJ5805999 | DEPOSITO | UNIDAD DE REVELADO DV-1147, CILINDRO DK-170 Y FUSOR FK-171 | AJUSTE EN LA UNIDAD DE REVELADO, CILINDRO Y FUSOR | HECHO | 7/11/2022 | 25861 |
| 26/10/2022 | EC-M2035dn | LZJ4401028 | RECURSOS HIDRICOS | CILINDRO DK-170, FUSOR FK-171, GOMAS. BASE MPF | CAMBIO DE CILINDRO DK-170, FUSOR FK-171, GOMAS DE ARRASTRE, BASE MPF, GEAR Z44R Y TONER | HECHO | 15/11/2022 | 25898 |
| 26/10/2022 | EC-M2035dn | LZJ5805997 | INFORMATICA | FUSOR FK-171 Y ACTUADOR MPF | CAMBIO DE KIT DE FUSOR FK-171 Y RESORTE DE ACTUADOR | HECHO | 30/11/2022 | 26248 |
| 2/11/2022 | EC-M2035dn | LZJ5806003 | DEPOSITO | KIT DE FUSOR FK-171 | AJUSTE EN EL FUSOR (USADO) | HECHO | 7/11/2022 | 25862 |
| 2/11/2022 | KM-2810 | XYN1Y10197 | AUDITORIA | GOMAS DE ARRASTRE | CAMBIO DE CUCHILLA DE LIMPIEZA Y GOMAS DE ARRASTRE | HECHO | 30/11/2022 | 26244 |
| | FS-1370DN | Q5W2202382 | MUSEO | UNIDAD DE CILINDRO DK-170 Y GOMAS | | HECHO | 15/12/2022 | 26927 |
| 2/11/2022 | EC-M4125idn | R5W9100363 | BIODIVERSIDAD | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | HECHO | 9/1/2023 | 27568 |
| 7/11/2022 | EC-P5026cdw | VP56900016 | SECRETARIA GENERAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | HECHO | 11/12/2022 | 25866 |
| 2/11/2022 | EC-P5026cdw | VP56900006 | DIRECCION DE GABINETE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | HECHO | 10/1/2023 | |
| 26/10/2022 | EC-M2035dn | LZJ5806005 | RECURSOS NATURALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | HECHO | 10/1/2023 | 27573 |
| 26/10/2022 | EC-M2035dn | LZJ6806001 | CAJA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | HECHO | 9/1/2023 | |
| 25/10/2022 | FS-1370DN | Q5W2202384 | TALENTO HUMANO | KIT DE CILINDRO DK-170 | | HECHO | 15/12/2022 | 27207 |

PRINTEC
SOCIEDAD ANONIMA
ASUNCIÓN PARAGUAY