Instituto PARAGUAYO DE ARTESANIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIO

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veinte y cuatro días del mes de octubre del dos mil diez y nueve, se reúnen por una parte en representación de la Firma **TALLER INTEGRAL S.A.**, y por la otra la Lic. Edith Leiva Rodi, Directora Administrativa y el Sr. Joel Martínez, Jefe del Dpto. de Trasporte del Instituto Paraguayo de Artesanía, a fin de proceder a la Recepción de los Servicios denominado **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL I.P.A." Nº 359.766**. (Ref.: Licitación por Concurso de Ofertas Nº 02/2019, según Resolución de Adjudicación Nº 272/2019 del 2 de julio de 2019. Se detallan a continuación, servicios proveídos por la firma **TALLER INTEGRAL S.A. – CONTRATO Nº 16/2019**:

| Nº ORDEN | Nº de ÍTEM / LOTE Nº | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mantenimiento y Reparación de la HIGER MINI VAN | | | | |
| 1 | 78.1 | Cambio de Aceite de Motor | UNIDAD | 535.500 | 1 | 535.500 |
| 2 | 78.2 | Cambio de Filtro de Aire | UNIDAD | 178.500 | 1 | 178.500 |
| 3 | 78.6 | Cambio de Filtro de Aceite | UNIDAD | 178.500 | 1 | 178.500 |
| 4 | 78.7 | Cambio de Filtro de Combustible | UNIDAD | 119.000 | 2 | 238.000 |
| 5 | 78.9 | Cambio de Aditivo Radiador | UNIDAD | 59.500 | 1 | 59.500 |
| 6 | 86.7 | Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados | UNIDAD | 59.500 | 1 | 59.500 |
| 7 | 79.19 | Cambio Correa Dentada | UNIDAD | 595.000 | 1 | 595.000 |
| 8 | 79.36 | Tensor de correa Dentada | UNIDAD | 357.000 | 2 | 714.000 |
| 9 | 84.5 | Cambio de fibra de frenos | UNIDAD | 238.000 | 4 | 952.000 |
| 10 | 84.6 | Cambio pastilla de freno | UNIDAD | 238.000 | 1 | 238.000 |
| 11 | 84.8 | Juego de reparo mordaza de freno | UNIDAD | 595.000 | 2 | 1.190.000 |
| 12 | 84.9 | Rectificar discos de frenos c/u | UNIDAD | 83.300 | 2 | 166.600 |
| 13 | 84.10 | Rectificar tambor de freno c/u | UNIDAD | 83.300 | 2 | 166.600 |
| 14 | 82.6 | Buje tensor c/u | UNIDAD | 178.500 | 4 | 714.000 |
| 15 | 82.22 | Reparación de sinfín de dirección | UNIDAD | 952.000 | 1 | 952.000 |
| 16 | 82.10 | Cambio de bomba de dirección hidráulica | UNIDAD | 1.785.000 | 1 | 1.785.000 |
| 17 | 79.1 | Cambio de Bomba de Aceite | UNIDAD | 892.500 | 1 | 892.500 |
| 18 | 82.12 | Cambio de brazo pitman de dirección | UNIDAD | 595.000 | 1 | 595.000 |
| 19 | 85.1 | Caño Flexible de Embrague | UNIDAD | 595.000 | 1 | 595.000 |
| 20 | 85.2 | Bomba auxiliar de embrague | UNIDAD | 714.000 | 1 | 714.000 |
| 21 | 81.8 | Bomba Central de Embrague | UNIDAD | 952.000 | 1 | 952.000 |
| 22 | 84.1 | Fluido de Freno | UNIDAD | 29.750 | 1 | 29.750 |
| 23 | 84.12 | Regulación de Freno | UNIDAD | 59.500 | 1 | 59.500 |
| TOTAL | | | | | | 12.560.450 |
| SON GUARANÍES: DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCENTA | | | | | | |

La recepción de repuestos cambiados por el proveedor y devueltos al Departamento de Trasporte, en cumplimiento con el contrato. El citado vehículo se encuentra en buenas condiciones, debidamente reparados.

En prueba de conformidad y considerando que los servicios se encuentran de acuerdo a lo establecido en el PBC y en las Especificaciones Técnicas correspondientes se procede a la firma del acta en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

**Lic. Edith Leiva Rodi**
**Directora Administrativa**
**IPA**

Martínez
Trasporte

Lic. Susan Ramírez
Enc. de Contrataciones
TALLER INTEGRAL S.A.