Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 4543

Informe de Recepción

Proveedor: FRIO UNIVERSAL S.R.L. **Fecha:** 23/10/24

Orden provision/trabajo: 17

Factura N°: **Remisiones N°:**

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	576	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - A.A.	Mantenimiento	Unidad	1,0000	460000	460000
2	1736	Contactor - split de 18.000 BTU	Mantenimiento	Unidad	1,0000	50000	50000
3	1614	Mano de obra - split de 18.000 BTU	Mantenimiento	Unidad	1,0000	80000	80000
4	576	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - A.A.	Mantenimiento	Unidad	1,0000	460000	460000
5	1737	Control remoto - split de 18.000 BTU	Mantenimiento	Unidad	1,0000	54000	54000
6	1614	Mano de obra - split de 18.000 BTU	Mantenimiento	Unidad	1,0000	80000	80000
7	1100	Desmontaje de equipos de acondicionad	Mantenimiento	Unidad	1,0000	250000	250000
8	1089	Mano de obra instalación de A.A TIPO SP	Mantenimiento	Unidad	1,0000	350000	350000
9	576	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - A.A.	Mantenimiento	Unidad	1,0000	460000	460000
10	576	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - A.A.	Mantenimiento	Unidad	1,0000	460000	460000
11	1097	Capacitor de marcha del compresor	Mantenimiento	Unidad	1,0000	57000	57000
12	1614	Mano de obra - split de 18.000 BTU	Mantenimiento	Unidad	1,0000	150000	150000
13	1099	Mano de obra instalación de A.A. TIPO S	Mantenimiento	Unidad	1,0000	400000	400000

Total General: 3311000

Observación: Corresponde a la LCO N°02/2024

Confeccionado Por: PAMELA SOLEDAD MARECO

Fecha: 23/10/24

Recibido Por: SR. JULIO BERNAL

Fecha: 23/10/24

FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y Comercial

San Lorenzo, 23 de octubre de 2024

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 02/2024 SENACSA "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CAMARA FRIGORIFICA - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO" – ID Nº 438.790,** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de los trabajos realizados.

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS REALIZADOS **N° 000017/2024**

Código Patrimonial	Marca	Capacidad	Ítem	Descripción
2316-34341	VCP	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
			110	Contactor - Split de 18.000 BTU
			111	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
2316-32464	JAMES	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
			128	Control remoto - Split de 18.000 BTU
			129	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
2316-32381	JAMES	Split 18000	689	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes A. A. TIPO SPLIT O VENTANA DE 18.000 BTU
			669	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU. kit de instalación compuesto por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica. hasta 3 mts. de extensión.
2316-41158	GOTZE	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
2316-34349	VCP	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
			96	Capacitor de marcha del compresor - Split de 18.000 BTU
			97	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
2316-51601	JAM	Split 24000	672	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU. kit de instalación compuesto por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica. hasta 3 mts. de extensión.

Técnico Responsable: Diego Cap[illegible]

FRÍO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5
Acceso Sur 1871
(021) 527 348

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello): _____

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA