TECNISYS
TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS
LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Los Olmos e/Tayi; San Lorenzo – Paraguay • Tel. y FAX: (595-971) 283-499

Señores
Congreso Nacional.
ATN:
Ing. Sebastián Romero

Junio, 09 2025
Ref. Accesos/Mantenimiento.
OT: Servicio Mantenimiento.

Sistemas de control de accesos del edificio del Congreso Nacional;
Se reitera la necesidad de ciertos ajustes y reposición de equipos aunque estos se encuentran dentro de los parámetros requeridos de funcionamiento efectivo.

Se realiza:

1. Revisión de lectores de proximidad con Switch POE
2. Revisión cerradura electromagnética
3. Revisión de sensores magnéticos en aberturas .
4. Re activación de Switch de puertos POE

Aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente;

Ing, Domingo Montanaro
Gerente - Director

Cc/Dm
DMM/asa

V°B°

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Recursos Físicos
Congreso Nacional

Recibí Copia Original