FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y Comercial

San Lorenzo, 19 de septiembre de 2024

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 02/2024 SENACSA "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CAMARA FRIGORIFICA - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO" – ID Nº 438.790,** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de los trabajos realizados.

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS REALIZADOS **N° 00008/2024**

Código Patrimonial	Marca	Capacidad	Ítem	Descripción
2316-42495	JAMES	Split 24000	3	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
			672	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU. kit de instalación compuesto por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica. hasta 3 mts. de extensión.
			690	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes. A.A. TIPO SPLIT O VENTANA DE 24.000 BTU
2316-32638	TOKYO	Split 36000	691	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes A. A. TIPO SPLIT O VENTANA DE 36.000 BTU
2316-32646	TOKYO	Split 36000	4	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU
			675	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU. kit de instalación compuesto por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica. hasta 3 mts. de extensión.
			691	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes A. A. TIPO SPLIT O VENTANA DE 36.000 BTU
2316-32334	GOTZE	Split 24000	3	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
			152	Gas refrigerante R22 - Split de 24.000 BTU
			154	Mano de obra por carga de gas refrigerante - Split de 24.000 BTU
2316-19400	GOTZE	Split 24000	3	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
2316-49292	VCP	Split 12000	1	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

FRIO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento

Sr. Julio Bernal

2316-26710	RDC	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
2316-22982	RDC	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
			83	Gas refrigerante R22 Split de 18.000 BTU
			85	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
2316-44170	SPEED	Split 24000	3	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
			152	Gas refrigerante R22 - Split de 24.000 BTU
			154	Mano de obra por carga de gas refrigerante - Split de 24.000 BTU
			189	Pintura antióxido de bandeja de drenaje de UE y/o UC - Split de 24.000 BTU
			190	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
2316-35376	RDC	Split 24000	3	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Técnico Responsable: _____

FRÍO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello): _____

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA