INFORME TECNICO

MADES

Fecha:	
Informe N°	**56**
Presupuesto N°:	**7217**

Licitación por Contratación Directa N°01/2021 *"Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores De Aire" Id N°391533*

Mediante la presente se deja constancia del Informe Técnico del Aire Acondicionado:

A.A Tipo: Split	
Bloque:	**Dirección de Areas Protegidas**
Ubicación:	Dirc. Area Protegida / Salon Auditorio
Marca:	VCP
BTU:	24000
Rotulado:	ITAIPU-0011
Item	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado sistema Split**
4.1	LIMPIEZA DEL CONDENSADOR - MANO DE OBRA
4.2	LIMPIEZA DEL EVAPORADOR - MANO DE OBRA
4.3	LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE DRENAJE - MANO DE OBRA
4.4	LIMPIEZA DE FILTRO Y CARETA - MANO DE OBRA
4.5	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TURBINA
4.6	MANO DE OBRA - LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TURBINA
4.7	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE PALETA VENTILADOR
4.8	MANO DE OBRA - LIMPIEZA LUBRICACION DE PALETA VENTILADOR
4.9	LIMPIEZA DE CAÑERIAS Y DUCTOS - MANO DE OBRA
4.10	CARGA DE GAS REFRIGERANTE
4.11	MANO DE OBRA – CARGA DE GAS REFRIGERANTE
4.12	SOLDADURA POR PERDIDA DE GAS
4.13	MANO DE OBRA – SOLDADURA POR PERDIDA DE GAS
4.14	REBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR
4.15	MANO DE OBRA - REBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR
4.28	CAMBIO DE TERMOSTATO DE ALTA
4.29	MANO DE OBRA - CAMBIO DE TERMOSTATO DE ALTA
4.38	CAMBIO DE CAPACITOR
4.39	MANO DE OBRA - CAMBIO DE CAPACITOR
4.44	CAMBIO DE PLACA ELECTRONICA
4.45	MANO DE OBRA - CAMBIO DE PLACA ELECTRONICA
4.46	CAMBIO DE VALVULA INVERSORA
4.47	MANO DE OBRA - CAMBIO DE VALVULA INVERSORA
4.48	CAMBIO DE BUJE AL MOTOR VENTILADOR
4.49	MANO DE OBRA - CAMBIO DE BUJE AL MOTOR VENTILADOR
4.54	CAMBIO DE TURBINA DE VENTILADOR
4.55	MANO DE OBRA - CAMBIO DE TURBINA DE VENTILADOR

Atentamente.

RG
Técnico en Refrigeración y Otros
Capitán Rivas y Ing.
Celd.: 572 713

Técnico Responsable de R y G

Lic. Gustavo R. Urbieta P.
Coordinador
Dirección Administrativa - MADES

Administrador de la Sede