AYALA PERDOMO
INGENIERIA

CONSTRUCCIONES
Y MONTAJES INDUSTRIALES

INFORME TÉCNICO			
Cliente: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual		**Orden de Servicio N° 50/22**	
Obra: Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de las Oficinas de la DINAPI - Plurianual		**Fecha de terminación: 18 - 04 - 2022**	
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**
	Pintura varias Oficinas		
Secretaría privada			
3.5	Pintura Látex para interior.	m2	12.9
3.11	Pintura de cielorraso.	m2	27.72
Pintura sector caja de escalera			
3.5	Pintura Látex para interior.	m2	162.96
3.11	Pintura de cielorraso.	m2	30
Cielo raso			
2.3	Cambio, provisión y colocación de cielorraso de yeso y chapa con estructura metálica de soporte correspondiente.	m2	21.96
3.7	Pintura Látex para interior con tratamiento antihumedad (lijado, reparación de fisuras, enduido).	m2	21.96
2.54	Retiro y limpieza de Escombro	Unidad	2
Oficina de Normas			
3.5	Pintura Látex para interior.	m2	17.67
Reparación del techo			
3.3	Cambio, provisión y colocación de aislaciones de membrana tipo de aluminio.	m2	20
Otros			
2.47	Provisión y cambio de freno hidráulico de piso para puerta de vidrio templado	Unidad	1
1.7	Cambio, provisión y colocación de acometidas de agua corriente	ml	10
2.28	Cambio, provisión y colocación de techos de teja (incluye materiales).	m2	2
2.36	Siliconado de estructuras con SILICONA NORMAL	ml	20

Ing. Victor Ayala Perdomo
AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS · Dpto. de Mantenimiento

ROBERTO F. BERNAL
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Dpto. de Mantenimiento
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

CONTACTO:
victor.ayala71@hotmail.com

TEL: 021 931 867
CEL: 0982 568 107

DIRECCIÓN: FERNANDO DE LA MORA 259 – VILLA ELISA