Acta de Recepción de Trabajo

Cliente: Facultad de Ciencias Médicas
Modelo de Unidad: Volare W-L
Chassis Agrale Nº: 93PB68R36EC052138
Chapa Nº: BSB 707
Kilometraje al ingresar al Taller: 102.022.-
Fecha: 14/Octubre/2022

Los trabajos realizados se detallan a continuación:

- Item Nº 4.1: Cambio de fibra de freno delantero
- Item Nº 4.4: Cambio de fibra de freno trasero
- Item Nº 5.1: Cambio de amortiguador delantero
- Item Nº 5.2: Cambio de amortiguador trasero
- Item Nº 4.2: Rectificación tambor delantero
- Item Nº 4.3: Rectificación tambor trasero
- Item Nº 8.4: Retén
- Item Nº 7.1: Barra de dirección completo
- Item Nº 6.28: Cambio de bocina
- Item Nº 7.2: Alineación de dirección y pisada
- Item Nº 1.3: Mantenimiento evaporador
- Item Nº 1.1: Motor ventilador axial
- Item Nº 1.20: Motor ventilador radial

El vehículo fue retirado en perfectas condiciones de funcionamiento de las instalaciones de este Taller, cumpliendo así con lo estipulado en el presupuesto Nº 3.143.-

Chofer Encargado
BERNARDO ARÚA MEZA

Luis Quintana
Taller Spa Marcopolo

Nombre y Apellido del encargado:
C.I.: 644353

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Mg. Ma. Teresa Coronel Abalos
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Gral. Díaz 471 - 6º. Piso - Edificio Ahorros Paraguayos
Tel.: R.A. (595-21) 497 527/8. Fax: 492 609
E-mail: marcopolo@ciaimperial.com.py
Asunción - Paraguay

DEPE
FACU
HOSP
(4)ITEM
I J.
I A.
I A.
Pedi
Interno
o
echa
DPTO.
ADQUISI
Firma