Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

(14/octubre
Paraguay
de la gente

TRIPLICADO

# ORDEN DE SERVICIO DEFINITIVA

FECHA: 22 de noviembre de 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑORES: | GILCOPAR S.R.L | O.S.D. Nº | 401 /2021 |
| I.D. | 384208 | O.S.P. Nº | 437 |
| TIPO DE EQUIPO: | CAMION VOLQUETE | FICHA | CV-1239 |
| MARCA: | FORD | | |
| MODELO: | F14000HD | N° CHASIS | 9BFXTNSZ8WDB-27569 |
| CHAPA: | 0 | REPARTICION | DISTRITO N 8SAN IGNACIO |
| LOTE Nº: | 1 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | CANT. | Nº PIEZA | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | | 728.640 | 728.640 |
| 2 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA DE TRASNMISION | 1 | | 386.400 | 386.400 |
| 3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO | 10 | | 42.320 | 423.200 |
| 4 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | | 132.480 | 132.480 |
| 5 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | | 145.360 | 145.360 |
| 6 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO | 1 | | 242.880 | 242.880 |
| 7 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE SECUNDARIO | 1 | | 215.280 | 215.280 |
| 8 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO | 1 | | 198.720 | 198.720 |
| 9 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE TRASNMISION | 1 | | 242.880 | 242.880 |
| 10 | CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA | 1 | | 204.240 | 204.240 |
| 11 | CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL | 1 | | 509.680 | 509.680 |
| 12 | CAMBIO DE ADITIVO PARA RADIADOR | 1 | | 189.520 | 189.520 |
| 13 | DESMONTAGE Y MONTAGE DE MOTOR | 1 | | 717.600 | 717.600 |
| 14 | CAMBIO DE JUEGO DE AROS Y CAMISAS | 1 | | 3.241.160 | 3.241.160 |
| 15 | CAMBIO DE JUEGO DE PISTONES | 1 | | 2.340.480 | 2.340.480 |
| 16 | CAMBIO DE JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA | 1 | | 1.192.320 | 1.192.320 |
| 17 | CAMBIO DE JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA | 1 | | 1.253.960 | 1.253.960 |
| 18 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES DE BIELA | 1 | | 596.160 | 596.160 |
| 19 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES DE BANCADA | 1 | | 717.600 | 717.600 |
| 20 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES DE LEVA | 1 | | 684.480 | 684.480 |
| 21 | CAMBIO DE JUEGO DE GUIAS DE VALVULAS | 1 | | 797.640 | 797.640 |
| 22 | CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS Y RETENES | 1 | | 3.162.960 | 3.162.960 |

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

(13) Trece
Paraguay de la gente

TRIPLICADO

# ORDEN DE SERVICIO DEFINITIVA

FECHA: 22 de noviembre de 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑORES: | GJLCOPAR S.R.L | O.S.D. Nº | 401 /2021 |
| I.D. | 384208 | O.S.P. Nº | 437 |
| TIPO DE EQUIPO: | CAMION VOLQUETE | FICHA | CV-1239 |
| MARCA: | FORD | | |
| MODELO: | F14000HD | N° CHASIS | 9BFXTNSZ8WDB-27569 |
| CHAPA: | 0 | REPARTICION | DISTRITO N 8SAN IGNACIO |
| LOTE Nº: | 1 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | CANT. | N° PIEZA | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | PRUEBA HIDRONEUMATICA DE TAPA | 1 | | 590.640 | 590.640 |
| 24 | DEASRMAR ARMAR MOTOR | 1 | | 828.000 | 828.000 |
| 25 | DESMONTAR DESARMAR CAJA | 1 | | 585.120 | 585.120 |
| 26 | CAMBIO DE JUEGO DE RETENES | 1 | | 535.440 | 535.440 |
| 27 | CAMBIO DE SINCRONIZADOR | 6 | | 351.440 | 2.108.640 |
| 28 | CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS | 1 | | 391.000 | 391.000 |
| 29 | REPARACION DE SELECTOR DE CAMBIOS | 1 | | 379.040 | 379.040 |
| 30 | ALINEACION DE CARDAN | 1 | | 294.400 | 294.400 |
| 31 | CAMBIO DE CRUZETAS DE CARDAN | 3 | | 492.200 | 1.476.600 |
| 32 | CAMBIO DE CENTRALIZADOR | 1 | | 1.453.600 | 1.453.600 |
| 33 | ARMAR MONTAR CAJA | 1 | | 585.120 | 585.120 |
| 34 | REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE | 1 | | 1.702.000 | 1.702.000 |
| 35 | CAMBIO DE BULBO | 2 | | 138.000 | 276.000 |
| 36 | CAMBIO DE RELOGES INDICADORES, SENSORES DE PRESION Y VALVULAS | 1 | | 602.600 | 602.600 |
| 37 | DESMONTAGE Y MONTAGE DE CABLEADO PARA REPARACION | 1 | | 598.000 | 598.000 |
| 38 | DESMONTAGE Y MONTAGE DE TABLERO DE INSTRUMENTOS | 1 | | 358.800 | 358.800 |
| 39 | CAMBIO DE TERMOSTATO | 1 | | 202.400 | 202.400 |
| 40 | CAMBIO DE MANGUITO INFERIOR | 4 | | 249.320 | 997.280 |
| 41 | CAMBIO DE MANGUITO SUPREIOR | 10 | | 257.600 | 2.576.000 |
| 42 | CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA | 1 | | 874.000 | 874.000 |
| 43 | CAMBIO DE BULBO | 1 | | 354.200 | 354.200 |
| 44 | REPARACION DE PICO INYECTOR | 6 | | 570.400 | 3.422.400 |
| 45 | REPARACION DE BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE | 1 | | 579.600 | 579.600 |
| 46 | CAMBIO DE BOMBIN ELECTRICO | 1 | | 1.545.600 | 1.545.600 |
| 47 | CAMBIO DE JUEGO DE REPARO DE BOMBA DE INYECCION | 1 | | 874.000 | 874.000 |
| 48 | CAMBIO DE MANGUERAS | 2 | | 418.600 | 837.200 |

(12) DOSE

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

TRIPLICADO

# ORDEN DE SERVICIO DEFINITIVA

FECHA: 22 de noviembre de 2021

| | |
|---|---|
| SEÑORES: | GILCOPAR S.R.L. |
| I.D. | 384208 |
| TIPO DE EQUIPO: | CAMION VOLQUETE |
| MARCA: | FORD |
| MODELO: | F14000HD |
| CHAPA: | 0 |
| LOTE N°: | 1 |

| | |
|---|---|
| O.S.D. N° | 401 /2021 |
| O.S.P. N° | 437 |
| FICHA | CV-1239 |
| N° CHASIS | 9BFXTNSZ8WDB-27569 |
| REPARTICION | DISTRITO N 8SAN IGNACIO |

| ITEM | DESCRIPCION | CANT. | N° PIEZA | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | CAMBIO DE PALIER | 2 | | 1.794.000 | 3.588.000 |
| 50 | CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION | 6 | | 450.800 | 2.704.800 |
| 51 | CAMBIO DE MANGUERA DE BAJA PRESION | 4 | | 299.920 | 1.199.680 |
| | TOTAL | | | | 50.843.800 |

| | |
|---|---|
| SON GUARANIES | CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS |

CORRESPONDE A LA ORDEN DE SERVICIO PROVISIONAL N° 437/2021

CORRESPONDE A LA NOTA DE PRESUPUESTO QUE SE ADJUNTA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS
D.M. y R.

RICHARD LEZCANO,Jefe
Dpto. de Mant. y Reparac. De Vehículos y Maquinarias