GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE TALLERES

Acta de Recepción Definitiva de Mantenimiento y Reparación Menores de Vehiculos de la ESSAP S.A.

Sub Referencia: **Orden de Servicio Nº** **55/2022**

Contrato Nº 26/2022 **TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - ID Nº 404.457**

Fecha: 10/11/2022

MARCA/MODELO	CHAPA Nº	GERENCIA
NISSAN FRONTIER	BKG459	ADMINISTRACIÓN DE ENCARNACIÓN-GERENCIA COMERCIAL REGIONES DEL INTERIOR

DETALLE DEL SERVICIO REALIZADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
105.1	Mano de obra Reparacion de radiador	1
105.2	Limpieza de radiador	1
105.3	Bomba de agua	1
105.5	Mano de obra por reparaciones menores	1
106.23	Engranaje frente motor	1
106.26	Mano de obra Reparacion de bomba inyectora	1
106.28	Picos inyectores	4
107.1	Mano de obra Reparacion de Sinfin de Direccion.	1
109.4	Engranaje de 4ta	1
109.5	Engranaje de 5ta	1
109.6	Engranaje de reversa	1
110.2	Fibra de freno trasero	4
110.4	Rectificacion de Discos de Frenos.	2
110.7	Tambor de freno	2
110.8	Juego de Reparo. de Mordazas de Frenos Delanteros	2
110.11	Cilindro de freno	2
111.2	Grillete elasticos	2
111.3	Mano de obra reparacion de suspension	1
112.8	Rulemanes con seguro	2
112.9	Reten de palier	2
112.11	Mano de obra Reparacion de tonel	1
112.12	Calce	10
113.15	Mano de obra Reparacion de campos de alternador	1
113.16	Mano de obra Reparacion de cableado de luces trasera	1
113.19	Mano de obra Reparacion de cableado de luces delanteras	1
113.20	Bujias Incandescentes	4

TALLER R.C.
de Crispin Ruffinelli
RUC 653374-4

JEFE DE UNIDAD DE TALLERES
Lic. Crispin Rafael Olmedo
Jefe de Unidad de Talleres
Dirección de Transporte y Talleres
Gerencia Administrativa
essap