FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y Comercial

San Lorenzo, 22 de agosto de 2024

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 02/2024 SENACSA "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CAMARA FRIGORIFICA - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO" – ID Nº 438.790,** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de los trabajos realizados.

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS REALIZADOS **N° 00005/2024**

Código Patrimonial	Marca	Capacidad	Ítem	Descripción
2316-46504	VCP	Split 18000	669	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU. kit de instalación compuesto por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica. hasta 3 mts. de extensión.
2316-49293	VCP	Split 12000	1	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU
			688	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes - A. A. TIPO SPLIT O VENTANA DE 12.000 BTU
2316-41150	GOTZE	Split 18000	689	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes A. A. TIPO SPLIT O VENTANA DE 18.000 BTU
2316-37953	RDC	Split 12000	1	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU
2316-46962	VCP	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
2316-28018	RDC	Split 12000	1	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU
2316-46474	VCP	Split 24000	3	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
2316-32384	JAMES	Split 36000	4	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU
			234	Capacitor de marcha del compresor - Split de 36.000 BTU
			235	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
2316-32641	TOKYO	Split 36000	4	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

FRÍO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80005573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

2316-26610	RDC	Split 18000	96	Capacitor de marcha del compresor - Split de 18.000 BTU
			97	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
			102	Capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador - Split de 18.000 BTU
			103	Mano de obra - Split de 18.000 BTU

Técnico Responsable: Rodrigo Cordoza

RÍO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello):

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA