AYALA PERDOMO
INGENIERIA

CONSTRUCCIONES
Y MONTAJES INDUSTRIALES

INFORME TÉCNICO			
Cliente: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual		**Orden de Servicio N° 95/20**	
Obra: Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de las Oficinas de la DINAPI - Plurianual		**Fecha de terminación:** 09- 10 - 2020	
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**
Canaletas y bajadas			
2.4	Reparación de canaletas embutida con aislación para exterior.	ml	24
2.12	Provisión y cambio de bajada, con colocación y pintura. (especificar espesor de chapa)	ml	26
Reparación de Goteras en Salón de Acceso y Cajas			
3.3	Cambio, provisión y colocación de aislaciones de membrana tipo de aluminio.	m2	20
Construcción de 3 Registros de 30 x 30 cm interior con tapa rejilla			
1.1	Cambio, provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales.	ml	18
Colocación de Puerta metálica de 0,8 x 2,10 m en pasillo			
2.53	Realización de aberturas en estructura de mampostería para ventanas o puertas con colocación de tindeles y mucheta terminada (demolición de pared con mochetas para colocación de ventana, previo adintelado. prever trabajo en horario nocturno o días feriados). Incluye acarreo y desalijo de escombros.	m2	2
Reparación de veredas sobre calle España			
2.16	Cambio, provisión y colocación de piso de vereda idéntico al existente.	m2	8
Destranque de cañería, inspección del desagüe pluvial			
1.5	Reparación de pérdidas de agua de todo el Edificio (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque enduido y pintura	m2	10
Reparación fisura de pared en depósito sector Auditorio			
2.9	Reparación de roturas de paredes con envarillado.	m2	2

Ing. Victor Ayala Perdomo

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
do. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

ROBERTO E. BERNAL
Dpto. de Mantenimiento
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Contacto:
victor.ayala71@hotmail.com
CEL: 0984 856 118
TEL: 021 931 867

DIRECCIÓN: Fernando de la Mora 272 – VILLA ELISA