4 (cuatro)

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DIVISION OPERACIONES FLUVIALES
CIP VILLETA

PLANILLA DE RECEPCION DE SERVICIO DE FLETE - CLINKER

N°: 004/2024 **FECHA:12/02/2024**

CONTRATO N°: 045/2023 CONTRATISTA :MARITIMA CONTINENTAL SA

Material :	*CLINKER*	Convoy Nro.:	004/2024	Fecha de Atraque :	31/01/2024	13:30 Hs.	Inicio :	04/02/2024	18:00 Hs.
Fabrica :	VALLEMI	Guia Nro.:	020 al 026/24	Fecha de Zarpada :	10/02/2024	16:30 Hs.	Final :	08/02/2024	15:50 Hs.
		Nombre :	R/E DON ROGELIO I						

Carga de Origen						Descarga Destino			Diferencia
Nombre de Barcazas	Guia de Carga N°	Peso Estimativo Ton.	% Humedad	Contador Inicial	Contador Final	Peso Desc. Ton.	% Humedad	Peso Seco Ton.	Ton.
1- CONAPAR 2010-05	020/2024	710,400	0,00	S/D	S/D	719,520	0,00	719,520	9,120
2- BIN-16	021/2024	754,600	0,00	S/D	S/D	753,361	0,00	753,361	-1,239
3- BIN-09	022/2024	721,900	0,00	S/D	S/D	721,949	0,00	721,949	0,049
4- NRD-2	023/2024	734,600	0,00	S/D	S/D	725,871	0,00	725,871	-8,729
5- BIN-11	024/2024	729,200	0,00	S/D	S/D	712,188	0,00	712,188	-17,012
6- TUPY-010	025/2024	862,300	0,00	S/D	S/D	850,180	0,00	850,180	-12,120
7- BIN-10	026/2024	694,300	0,00	S/D	S/D	704,393	0,00	704,393	10,093
TOTALES		5.207,300				5.187,462		5.187,462	-19,838

Observacion :
Diferencia entre carga y descarga es de -19,838 Tn. a menos que lo remitido de Fabrica Vallemi. La Descarga fue realizada por medio Por medio del Descargador Principal. La recepcion se realiza por tabla de carena de calado sin descuento de Humedad de las barcazas segun informe de Laboratorio Carta Interna CC N° 052/2024.
PARA ENTRADA EN I.D.P. CLINKER= 5.187,462 Tn.
CONTADOR INICIAL : S/D.-
CONTADOR FINAL : S/D.-

Lugar de amarre en espera de turno Muelle principal del CIP-Villeta

31/01/2024

LECTURA DE CARENAS*		
BARCAZA	CALADO ORIGEN	CALADO DESTINO
1- CONAPAR 2010-	2,3-5,7	5,9-2,3
2- BIN-16	1,3-5,9	6,0-1,4
3- BIN-09	1,2-5,9	5,6-1,2
4- NRD-2	1,3-5,9	5,9-1,3
5- BIN-11	1,3-5,9	5,9-1,6
6- TUPY-010	2,0-6,1	6,0-1,9
7- BIN-10	1,5-5,8	5,8-1,6

(*) La lectura de carena de calados sera utilizada unicamente como contingencia cuando la basculas de Villeta se encuentren fuera de servicio o fuera de certificacion por INTN.

Sr. Albert Renato Avila
Jefe Int. Div. Operaciones Fluviales

Lic. Zulma Alicia Rolon
Jefa Int. Dpto. de Control de Calidad
Lic. Zulma Alicia Rolón Rojas
Jefa Dpto. Control de Calidad
C. I. P. - Villeta

Ing.Oscar Garcia Mazacotte
Jefe Departamento de Logistica
Ing. Oscar Garcia Mazacotte
Jefe Dpto. Logística
CIP - VILLETA

Ing. Pedro Aquino
Jefe Interino Dpto. de Produccion
CIP - VILLETA

Ing. Lelis Federico Almando
V° B° Direccion de Fabrica
Ing. Lelis Almando
Dirección de Fábrica
CIP - VILLETA

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Dirección de Fábrica
CIP - VILLETA

MARITIMA CONTINENTAL PARAGUAY S.A.
Marta Benitez Vázquez
Apoderada