Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LOS DISTRITOS DE YHU Y SAN JOAQUIN - PLURIANUAL

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°45/2020 ID Nº 387712.-

DISTRITOS BENEFICIARIOS:

YHU Y SAN JOAQUIN -DTO. DE CAAGUAZÚ

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS

ARQ. VICTOR MENDIETA MERNES
SECRETARIO DE OBRAS

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

ARQ. VANESSA LÓPEZ FIGUEREDO
ASISTENTE DE SECRETARÍA DE OBRAS

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2021 -

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

INFORME

OBRA A ANALIZADA:

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LOS DISTRITOS DE YHU Y SAN JOAQUIN – PLURIANUAL - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°45/2020 ID Nº 387712.-

FECHA:

15 DE FEBRERO DE 2021.

LUGAR Y CIUDAD:

LOTE Nº 2:
ESC. BAS. N° 15398 VY'A RENDA - YHU
ESC, BAS. N° 2149 JORGE ADALBERTO SOTO – SAN JOAQUIN
RESUMO

Realizo la visita de inspección del sitio mencionado anteriormente, procedo a las observaciones de los procesos constructivos, los cuales estarán destinados al uso escolar, presto especial interés, al estado en el que se encuentran, corroborando las a las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Realizo las verificaciones correspondientes de lo que he observado y con esta visita cumplida y con las facultades que correspondientes emito el presente informe.

INFORME PARCIAL

Las construcciones ya anteriormente mencionadas, se encuentran finalizadas, he aquí el informe de obras respectivo.

OBSERVACIONES

Ninguna.-

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Certificación de trabajos nº3.- - LOTE Nº 3

Ítem	Descripción del Bien	PRESENTE CERTIFICADO	ACULULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1	Preparación de la obra Esc. Bas. N° 15398 Vy'a Renda			

Arq. Víctor Mendieta
Secretario ... Obras
Gobernación ...

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

1.1	Letrero de obras	0%	100%	100%
1.2	Placa de mármol	0%	100%	100%
1.3	Limpieza y preparación del terreno	0%	100%	100%
1.4	Replanteo	0%	100%	100%
2	Cimiento			
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	100%	0%	100%
3	Estructura de H° A°			
3.1	Vigas y dado de H° A°	100%	0%	100%
3.2	Encadenados de H° A°	100%	0%	100%
3.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	100%	0%	100%
4	Mampostería de nivelación			
4.1	De 0,45 m.	14%	86%	100%
4.2	De 0,30 m.	14%	86%	100%
4.3	De 0,60 m. para pilares	14%	86%	100%
5	Relleno			
5.1	Relleno y apisonado de interiores	0%	100%	100%
6	Aislación asfáltica			
6.1	De paredes	0%	100%	100%
7	Mampostería de elevación			
7.1	De 0,30 para revocar	0%	100%	100%
7.2	De 0,15 para revocar	0%	100%	100%
7.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	0%	100%	100%
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	0%	100%	100%
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	0%	100%	100%
8	Pilares			
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	0%	100%	100%
9	Techo	0%	100%	100%
9.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	0%	100%	100%
10	Revoques			
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	0%	100%	100%
10.2	De viga cumbrera y galería de H° A°	0%	100%	100%
10.3	Moldura lineal en balancines	0%	100%	100%
10.4	Revoque de Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	0%	100%	100%

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caa

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

10.5	Pizarrones	0%	100%	100%
11	Pisos			
11.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	100%	0%	100%
11.2	Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	100%	0%	100%
11.3	Zócalo mosaíco granítico base grís pulido de 10 x 30 cm.	0%	100%	100%
11.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	0%	100%	100%
11.5	Rampa peatonal	0%	100%	100%
12	Aberturas	0%	100%	100%
12.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	0%	100%	100%
12.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	0%	100%	100%
13	Pinturas			
13.1	De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	100%	0%	100%
13.2	De paredes revocadas al látex	100%	0%	100%
13.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	100%	0%	100%
13.4	De viga cumbrera y galería al látex	100%	0%	100%
13.5	De balancines con pintura sintética	100%	0%	100%
13.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	100%	0%	100%
13.7	De tejuelones con barníz	100%	0%	100%
13.8	De puerta metálica con pintura sintética	100%	0%	100%
13.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	100%	0%	100%
13.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	0%	100%	100%
14	Colocación de Vidrios			
14.1	Vidrios de 6 mm.	100%	0%	100%
15	Desagüe Pluvial			
15.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	0%	100%	100%
16	Instalación eléctrica			
16.1	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	100%	0%	100%
16.2	Instalación de tableros de comando TC	100%	0%	100%
16.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	100%	0%	100%
16.4	Alimentación de los circuitos de luces	100%	0%	100%
16.5	Alimentación de los circuitos de tomas	100%	0%	100%

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

16.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	100%	0%	100%
16.7	Alimentación de los circuitos del TC	100%	0%	100%
16.8	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	100%	0%	100%
16.9	Colocación de Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	100%	0%	100%
16.10	Colocación de Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	100%	0%	100%
16.11	Colocación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	100%	0%	100%
16.12	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	100%	0%	100%
16.13	Tablero TC de 6 AG.	100%	0%	100%
16.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	100%	0%	100%
16.15	Colocación de Ventilador de techo de 56 "	100%	0%	100%
16.16	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	0%	100%	100%
17	Limpieza de obra			
17.1	Limpieza final	100%	0%	100%
Ítem	Descripción del Bien			
1	Preparación de la obra Esc, Bas. N° 2149 Jorge Adalberto Soto			
1.1	Letrero de obras	0%	100%	100%
1.2	Placa de mármol	100%	0%	100%
1.3	Limpieza y preparación del terreno	0%	100%	100%
1.4	Replanteo	0%	100%	100%
2	Cimiento			
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	0%	100%	100%
3	Estructura de H° A°			
3.1	Vigas y dado de H° A°	0%	100%	100%
3.2	Encadenados de H° A°	0%	100%	100%
3.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	0%	100%	100%
4	Mampostería de nivelación			
4.1	De 0,45 m.	0%	100%	100%
4.2	De 0,30 m.	0%	100%	100%
4.3	De 0,60 m. para pilares	0%	100%	100%
5	Relleno			
5.1	Relleno y apisonado de interiores	0%	100%	100%
6	Aislación asfáltica			
6.1	De paredes	0%	100%	100%

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

7	Mampostería de elevación			
7.1	De 0,30 para revocar	0%	100%	100%
7.2	De 0,15 para revocar	0%	100%	100%
7.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	0%	100%	100%
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	0%	100%	100%
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	0%	100%	100%
8	Pilares			
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	0%	100%	100%
9	Techo			
9.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	0%	100%	100%
10	Revoques			
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	0%	100%	100%
10.2	De viga cumbrera y galería de H° A°	0%	100%	100%
10.3	Moldura lineal en balancines	0%	100%	100%
10.4	Revoque de Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	0%	100%	100%
10.5	Pizarrones	0%	100%	100%
11	Pisos			
11.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	0%	100%	100%
11.2	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	100%	0%	100%
11.3	Zócalo mosaico granítico base grís pulido de 10 x 30 cm.	100%	0%	100%
11.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	0%	100%	100%
11.5	Rampa peatonal	0%	100%	100%
12	Aberturas			
12.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	100%	0%	100%
12.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	0%	100%	100%
13	Pinturas			
13.1	De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	100%	0%	100%
13.2	De paredes revocadas al látex	100%	0%	100%
13.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	100%	0%	100%

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

13.4	De viga cumbrera y galería al látex	100%	0%	100%
13.5	De balancines con pintura sintética	100%	0%	100%
13.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	100%	0%	100%
13.7	De tejuelones con barníz	100%	0%	100%
13.8	De puerta metálica con pintura sintética	100%	0%	100%
13.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	100%	0%	100%
13.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	20%	80%	100%
14	Colocación de Vidrios			
14.1	Vidrios de 6 mm.	100%	0%	100%
15	Desagüe Pluvial			
15.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	0%	100%	100%
16	Instalación eléctrica			
16.1	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	100%	0%	100%
16.2	Instalación de tableros de comando TC	100%	0%	100%
16.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	100%	0%	100%
16.4	Alimentación de los circuitos de luces	100%	0%	100%
16.5	Alimentación de los circuitos de tomas	100%	0%	100%
16.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	100%	0%	100%
16.7	Alimentación de los circuitos del TC	100%	0%	100%
16.8	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	100%	0%	100%
16.9	Colocación de Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	100%	0%	100%
16.10	Colocación de Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	100%	0%	100%
16.11	Colocación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	100%	0%	100%
16.12	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	100%	0%	100%
16.13	Tablero TC de 6 AG.	100%	0%	100%
16.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	100%	0%	100%
16.15	Colocación de Ventilador de techo de 56 "	100%	0%	100%
16.16	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	0%	100%	100%
17	Limpieza de obra			
17.1	Limpieza final	100%	0%	100%

(SE ADJUNTA RESPALDO FOTOGRAFICO)

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú



Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaria de Obras
ación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Secretaría de Obras Públicas y Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Menelgia
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú



Arq. Victor Mondieta
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú



Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú