essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

UNIDAD DE TRANSPORTE

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE TALLERES

Acta de Recepción Definitiva de Mantenimiento y Reparación Menores de Vehiculos de la ESSAP S.A.

Sub Referencia: **Orden de Trabajo y/o Servicio Nº 24/2022**

Contrato Nº 26/2022 **TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - ID Nº 404.457**

Fecha: 22/09/2022

MARCA/MODELO	CHAPA Nº	GERENCIA
NISSAN FRONTIER	BRN - 461	UNIDAD DE TRANSPORTE Y TALLERES

DETALLE DE LACOMPRA REALIZADA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
85.1	Mano de obra Reparación de radiador	1
85.2	Limpieza de radiador	1
85.5	Mano de obra Mantenimiento radiador de Intercooler	1
85.7	Mano de obra reparaciones menores	1
86.3	Escaneado chequeo motor	1
86.11	Juego de Junta Motor.	1
86.20	Bomba de Aceite.	1
86.21	Mano de obra Reparación de Bomba Inyectora.	1
86.22	Calibración y limpieza de Bomba Inyectora	1
86.23	Calibración y limpieza de Picos Inyectores	3
86.28	Mano de obra Reparación de riel de presión	1
86.29	Tobera	3
86.30	Picos Inyectores	1
86.31	Mano de Obra Rectificadora	1
86.32	Mano de Obra por Reparación de Motor	1
92.3	Piñón y Corona	1
92.8	Rulemanes con seguro	4
92.9	Reten de paller	2
92.10	Palier	2
92.11	Mano de obra reparación de Túnel	1
92.12	Calces	10
92.13	Mano de obra por reparación de Diferencial	1
93.1	Mano de obra Reparación de Inducido de Motor de arranque	1
93.4	Mano de obra Reparación de campos de arranque	1
93.6	Mano de obra Reparación motor de arranque	1
93.11	Mano de obra Reparación de fusilera	1
93.12	Mano de obra Reparación de Inducido de Alternador.	1
93.15	Mano de obra Reparación de Alternador.	1
93.17	Mano de obra Reparación de campos de alternador	1
93.18	Mano de obra Reparación de cableado de luces delanteras	1
93.19	Mano de obra Reparación de cableado de luces traseras	1
93.27	Mano de obra reparación eléctrica	1

TALLER RC

TALLER R.C. de Crispín Ruffinelli Teléf.: 901 960

JEFE DE UNIDAD DEL TALLER

Lic. Crispín Rafael Olmedo
Jefe de Unidad de Talleres
Dirección de Transporte y Talleres
Gerencia Administrativa
essap