Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

# INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO REALIZADO

VERSIÓN: 01

**Informe Técnico N° 19**
Vehículo: Mitsubishi Tritón Chapa: EAJ 552
Proveedor: GILCOPAR S.R.L
Orden de Servicio para Mantenimiento o Reparación N°: 005/2020
Fecha de Entrada al taller: 06/03/2020
Fecha de Salida del taller: 10/03/2020
Hora/s o día/s en el taller: 2

**Servicio de Mantenimiento**:

Rectificación de disco de freno
Cambio de cilindro de rueda
Rectificación de tambor
Cambio de pastilla de freno
Depresor de freno
Reparación de motor de arranque
Cambio de bendix
Cambio de bulbo de marcha atrás

**Reparación**:

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s o Reparación/es antes descripto/s, ha/n sido realizado/s en tiempo y forma.

OBS: El importe mencionado por evento en el Contrato, corresponde a una Unidad de Servicio de rectificación de disco de freno delanteros y tambores de freno trasero, considerando que el vehículo cuenta con 2(dos) discos de frenos (delanteras) y 2 tambores de freno (trasera), motivo por el cual se realizan la factura por 4 unidades.

V° B°
Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social
Jefe/a del Dpto. de Transporte

Hugo Silvero
Técnico Mecánico
Dpto. de Transporte
M.D.S.
Técnico/a Mecánico/a MDS