Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Asunción, 14 de Febrero del 2.023.-

Señores
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo ***HYUNDAI H1 – TQ,*** con chapa Nº ***EAF 361,*** Chassis ***KMJWA37HAAU203284,*** el cual se detalla a continuación:

Jgo pastilla freno Del.	Mantenimiento correctivo
Jgo. Pastilla Freno Tras.	Mantenimiento correctivo
Mano de Obra p/ hora	Mantenimiento correctivo
Buje de Parrilla	Mantenimiento correctivo
Bieleta Estabilizadora Delantera	Mantenimiento correctivo
Buje Estabilizador Del.	Mantenimiento correctivo
Mano de Obra p/ hora	Mantenimiento correctivo
cambio de Bateria	Mantenimiento correctivo
Mano de Obra p/ hora	Mantenimiento correctivo
Aceite 15W-40	Mantenimiento preventivo
Filtro Aire	Mantenimiento preventivo
Filtro Combustible	Mantenimiento preventivo
Filtro Aceite	Mantenimiento preventivo
Mano de Obra p/ hora	Mantenimiento preventivo
Manguera D/H Primario	Mantenimiento correctivo
Lubric. Super ATF	Mantenimiento correctivo
Alineación y Balanceo	Mantenimiento correctivo
Mano de Obra p/ hora	Mantenimiento correctivo
Bomba Central Embrague	Mantenimiento correctivo
Mano de Obra p/ hora	Mantenimiento correctivo

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

Feliciano Vázquez
Jefe del Dpto. de Transporte
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

HYUNDAI ISUZU PHILLIPS 66 Glasurit