UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA.

ACTA DE RECEPCIÓN.

N°: 002/2022

Contratista: "CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A."

Contrato N° 63/2021.

L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.

Ubicación:

- Avda. Eusebio Lillo entre Cap. Nicanor Torales y Cnel. Cabrera.
- Cap. Miranda entre Sucre y Héctor Vera.
- Cnel. Cabrera entre Eusebio Lillo y Sucre

Lámina N°: 2

Fecha: 08/02/2022.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant.
1	Cambio de Cañería de Ø 2".		
1.1	Asfalto, H°A°, adoquín.	ml.	288,00
2	Cambio de Cañería de Ø 4".		
2.1	Asfalto, H°A°, adoquín.	ml.	1101,00
11	Reparación de Vereda.		
11.1	Veredita común (amarillo , negro Ka'a)	m^2	18,80
11.3	Hormigo Simple e=0,12 m, fck=180 kg/cm^2.	m^2	113,92
11.4	Alisado e=0,02 m.	m^2	14,72
11.5	Canto Rodado in-situ.	m^2	1,50
11.6	Baldosa Canto Rodado.	m^2	21,66
11.7	Baldosones de Hormigón.	m^2	4,60
11.9	Reposición de Empedrado.	m^2	1410,40
11.10	Reposición de Asfalto.	m^2	807,00
14	Tubería de Polipropileno Tricapa color rojo de ¾"	ml.	909,00
15	Tubería de Polipropileno Tricapa color rojo de 1"	ml.	23,00
19	Tubería PVC-PBA 10 kg/cm^2 color marrón de 2".	ml.	288,00
20	Tubería PVC-O de 16 kg/cm color azul de 4.	ml.	726,00
21	Abrazadera Ø 60mm X ¾" (para PVC-PBA) junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821.	Unid.	13,00
23	Abrazadera Ø 110mm X ¾" (para PVC-O), junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821.	Unid.	106,00
24	Abrazadera Ø 110mm X 1" (para PVC-O), junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821.	Unid.	3,00
29	Enlace universal/manguito de ¾" (rango 24 a 27mm) transición PN16.	Unid.	10,00

Ing. Civil Víctor Ortellado
Jefe Dpto. Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica - ESSAP S.A.

ING. CARLOS RAMIREZ
GERENTE TECNICO
essap sa

Ing. José Daniel Villalba
Jefe Dpto. Fiscalización Electromecánica
Gerencia Técnica
essap sa

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA.

ACTA DE RECEPCIÓN.

N°: 002/2022

Contratista: "CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A."

Contrato N° 63/2021.

L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.

31	Enlace universal/manguito de 2" (rango 60 a 64mm) transición PN16.	Unid.	4,00
32	Tapón de compresión de ¾" polipropileno PN 16.	Unid.	119,00
33	Tapón de compresión de 1" polipropileno PN 16.	Unid.	3,00

El presente documento ha sido confeccionado en base a las verificaciones de los trabajos realizados en los lugares indicados más arriba. La responsabilidad de la Unidad de Fiscalización y Supervisión se limita exclusivamente a lo descripto en la presente Planilla de Verificación, observando que toda la documentación: presupuestos, facturas, remisiones, etc, así también aclaraciones o comentarios a los ítems descritos anexados posterior a la misma ya no es competencia de esta Unidad de Fiscalización.

ING. CARLOS RAMÍREZ GERENTE TÉCNICO essap sa

Ing. Civil Víctor Ortellado Jefe Fiscalización y Supervisión Gerencia Técnica ESSAP S.A.

Ing. José Daniel Villalba Jefe Dpto. Fiscalización Electromecánica Gerencia Técnica essap sa