Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 23 de abril del 2021

INFORME TECNICO Nº 042/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la NISSAN FRONTIER con Chapa HFT 538, son según siguiente cuadro:

Ítem	Descripción	Cant.
9.3	**MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL MOTOR**	
9.3.10	LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1
9.4	**REPARACION DE MOTOR**	
9.4.3	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	1
9.4.22	CAMBIO DE CORREA	1
9.4.25	CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	1

Joaquín Ortigoza
C.I. 1.788.380

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9