AYALA PERDOMO
INGENIERIA

CONSTRUCCIONES
Y MONTAJES INDUSTRIALES

INFORME TÉCNICO			
Cliente: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual		**Orden de Servicio N° 63/21**	
Obra: Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de las Oficinas de la DINAPI - Plurianual		**Fecha de terminación:** 31 - 05 - 2021	
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**
	ADECUACIÓN DE MAMPARAS		
Mampara en Exámen de Forma de Marcas			
2.22	Reparación de mamparas de madera (incluye reparación de roturas, rajaduras y pintura según la existente).	m2	6,1
2.26	Cambio, provisión y colocación de mamparas (incluye enduido y pintura según la existente).	m2	14,18
4.11	Cambio, provisión y colocación de canaletas de plástico.	ml	6
2.46	Provisión y cambio de vidrio Templado de 10 mm según medidas especiales	m2	9,18
Mampara de Indicaciones Geográficas (IG/DO)			
2.22	Reparación de mamparas de madera (incluye reparación de roturas, rajaduras y pintura según la existente).	m2	5
2.26	Cambio, provisión y colocación de mamparas (incluye enduido y pintura según la existente).	m2	21,54
Iluminación del pasillo			
4.14	Cambio, provisión y colocación de CABLE ELECTRICO DE 2 MM.	ml	10
4.11	Cambio, provisión y colocación de canaletas de plástico.	ml	5
4.9	Cambio, provisión y colocación de cajas para fluorescentes de adosar y de embutir para 2 unidades de fluorescentes de 40 watt con todos los accesorios.	Unidad	2
	TOTAL		
EL PRECIO TOTAL ES DE GUARANÍES CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA.-			

Ing. Víctor Ayala Perdomo
AYALA PERDOMO INGENIERÍA
CONTACTO: RUC: 1514327-9
victor.ayala71@hotmail.com
Fernando de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

ROBERTO E. BERNAL
Dpto. de Mantenimiento
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
TEL: 021 931 867
CEL: 0982 568 107