MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	NOTA DE RECEPCION	Nº 138
		FECHA DE EMISION: 15 de noviembre de 2019

DEPENDENCIA RECEPTORA: Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible (PRODERS)

SEÑOR (ES): TALLER INTEGRAL S.A.
DIRECCION: san Francisco 1374 ESQ/San Cosme
RUC: 80053036-5

Mantenimiento — MITSUBISHI — CAMIONETA D. CAB. — Chapa Nº: BNF-605

ITEM	CANTIDAD	SERVICIO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GS. EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	1	1.1	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	130.000	-	-	130.000
2	1	1.2	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	150.000	-	-	150.000
3	1	1.3	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	170.000	-	-	170.000
4	1	1.4	CAMBIO DE ACEITE MOTOR (7 LTS P/EVENTO)	480.000	-	-	480.000
5	1	1.5	MANTEMIENTO DE BOMBA INYECTORA	1.100.000	-	-	1.100.000
6	1	1.6	REPARACION DE COMPLETO DE BOMBA INYECTORA	2.600.000	-	-	2.600.000
7	2	1.11	CAMBIO DE SOPORTE MOTOR	497.700	-	-	995.400
8	1	1.13	CAMBIO DE CORREA DENTADA Y/O CADENA	710.000	-	-	710.000
9	20	1.56	MANO DE OBRA P/HORA	50.000	-	-	1.000.000
10	3	2.1	CAMBIO DE ACEITE CAJA DIFERENCIAL TRASERA Y DELANTERA	424.900	-	-	1.274.700
11	2	2.31	MANO DE OBRA P/HORA	50.000	-	-	100.000
12	4	7.6	CAMBIO DE BUJE PARRILLASUPERIOR	260.167	-	-	1.040.668
13	2	7.7	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	260.167	-	-	520.334
14	2	7.8	CAMBIO DE BUJE BARRA ESTABILIZADOR CENTRAL	142.100	-	-	284.200
15	4	7.9	BUJE BARRA ESTABILIZADOR LATERAL	142.100	-	-	568.400
16	10	7.10	MANO DE OBRA P/HORA	50.000	-	-	500.000
17	2	3.1	AMORTIGUADOR DELANTERO	472.267	-	-	944.534
18	1	3.4	CAMBIO DE MUÑEQUIN CURVO INTERIOR	472.267	-	-	472.267
19	1	3.5	CAMBIO DE MUÑEQUIN CORTO LADO RUEDA	472.267	-	-	472.267
20	2	3.6	CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	472.267	-	-	944.534
21	2	3.7	CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	472.267	-	-	944.534
22	4	3.8	BUJE TENSOR C/U	263.667	-	-	1.054.668
23	10	3.23	MANO DE OBRA P/HORA	50.000	-	-	500.000
24	1	5.1	CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLA DE FRENO	930.000	-	-	930.000
25	4	5.2	CAMBIO DE FIBRA DE FRENO TRASERO	390.000	-	-	1.560.000
26	2	5.3	RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO	110.000	-	-	220.000
27	2	5.4	RECTIFICACIÓN DE TAMBOR, TRASERO	110.000	-	-	220.000
28	2	5.5	CAMBIO DE FLUIDO D FRENO	69.300	-	-	138.600
29	2	5.6	CAMBIO DE JGO. DE REPARO DE MORDAZA DE FRENO	252.467	-	-	504.934
30	1	5.8	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	630.000	-	-	630.000
31	2	5.12	CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO COMPLETO	472.267	-	-	944.534
32	2	5.13	CAMBIO DE REGULADOR DE ZAPATA DE FRENO	190.167	-	-	380.334
33	7	5.14	MANO DE OBRA P/HORA	50.000	-	-	350.000
34	1	4.1	CAMBIO DE DISCO DE FRENO	730.000	-	-	730.000
35	1	4.2	CAMBIO DE PLATO DE PRESION	810.000	-	-	810.000
36	1	4.11	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	794.967	-	-	794.967
37	5	4.12	MANO DE OBRA P/HORA	35.000	-	-	175.000
38	1	10.1	LAVADO COMPLETO DE VEHICULO	155.000	-	-	155.000
39	1	8.16	CAMBIO DE COLECTOR DE ARRAQUE	655.667	-	-	655.667
40	1	8.17	CAMBIO DE INDUCIDO DE ARRANQUE	729.167	-	-	729.167
41	1	8.18	REPARACION DE CAMPO DE ALTERNADOR	450.000	-	-	450.000
42	1	8.22	CAMBIO DE RULEMAN DE ALTERNADOR	120.867	-	-	120.867
43	1	8.23	CAMBIO DE COLECTOR DE ALTERNADOR	472.267	-	-	472.267
44	1	8.24	CAMBIO DE DE RETEN DE ALTERNADOR	105.700	-	-	105.700
45	8	8.25	MANO DE OBRA P/HORA	50.000	-	-	400.000
SUB-TOTAL					0		28.433.543
LIQUIDACION DEL IVA:	IVA 5%:	0	IVA 10%:	2.584.868			0
(13) TOTAL							28.433.543

TOTAL A PAGAR (LETRAS): Guaranies VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES.-

i) Corresponde al Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del PRODERS - Convenio 04/19 LP Nº 12010-19180288 - Coord. Administrativa
ii) Cualquier servicio o reparación del diagnostico necesario, conforme al kilometraje del vehículo : Km.207.471, se deberá informar al PRODERS/MAG para su aprobacion: La presente orden no avala servicio no consignado, por lo mismo

FIRMA ADMINISTRADORA DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE
ACLARACION/SELLO: ROSANNA E. ESTIGARRIBIA M.

FIRMA
ACLARACION/SELLO: Alejandro Candia
Transporte - PRODERS