MEMORÁNDUM

A: **Arq. Francisco Martínez Delgado, Director**
Dirección Administrativa

De: **Bernardino Caballero, Jefe**
Departamento Transporte

Ref.: Informe Técnico del Taller Servicios R.E.

Fecha: 30 de noviembre de 2020.

Por el presente informo que el Taller Servicios R.E., de Arnulfo A. Ruffinelli, correspondiente al PAC Nº 357.403, realizó los trabajos de mantenimiento y reparación de la Camioneta MAHINDRA HCZ 334, a entera satisfacción de este Departamento, según detalle:

Mantenimiento y Reparación de Camioneta MAHINDRA VUX HCZ 334 AÑO: 2015 -			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
3.1.5	TRABAJOS DE TAPA MOTOR	Unidad	1
3.1.19	MANO DE OBRA- REPARACION GENERAL DE MOTOR	Unidad	1
3.1.27	JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	1
3.1.29	ESMERILAR VALVULA Y RECTIFICAR TAPA MOTOR	Unidad	1
3.1.32	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	Unidad	1
3.1.38	TENSOR DE CORREA DENTADA	Unidad	1
3.1.44	CAMBIAR SOPORTE MOTOR	Unidad	1
3.1.45	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	Unidad	1
3.1.50	LIMPIEZA DE TANQUE	Unidad	1
3.2.3	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADORES	Unidad	1
3.2.8	ENGRANAJE 1a. A 5a. CADA UNO	Unidad	1
3.2.16	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	Unidad	1
3.2.19	CAMBIO DE RULEMAN	Unidad	1
3.2.23	CAMBIAR CRUCETA CARDAN- CADA UNO	Unidad	2
3.2.25	MANO DE OBRA- REPARACION DIF.	Unidad	1
3.3.1	REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	1
3.3.6	CAMBIAR CAÑO DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA	Unidad	1
3.3.9	CAMBIO DE RULEMAN MASA DELANTERA	Unidad	2
3.3.11	CORREA DIRECCION	Unidad	1
3.3.34	DISCO DE FRENO RECTIFICAR	Unidad	4
3.3.37	CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	Unidad	2
3.3.40	CABO FRENO DE MANO	Unidad	1
3.3.43	FLUIDO DE FRENO X 355 CC	Unidad	2
3.5.5	CAMBIO DE BATERIA	Unidad	1
3.5.15	CAMBIAR CORREA ALTERNADOR	Unidad	1
3.6.5	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	1
3.6.6	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	Unidad	1
3.6.7	CAMBIO FILTRO DE AIRE	Unidad	1
3.6.8	CAMBIO DE ACEITE 15/40	litro	6