Taller Mecánica "LA SOLUCIÓN" Import. Export.
de Pastor Ayala Escurra
Mantenimiento y Reparación de Vehículo Automotores - Importados y Distribuidor - Mayorista - Chapería Pintura - Mecánica Gral. - Anexo Moto
Fracción Nanawa - Km. 9 Acaray a 600 Mtrs. de la ruta Internacional N° 7
Teléf.: (061) 575 337 - Ciudad del Este - Paraguay

R.U.C.: 1257422 - 8
RECIBO DE DINERO
0002067

07 de Julio de 2021

Recibí(mos) de: Rectorado - UNE RUC: 80007900-0

Dirección: Tel.:

La suma de Guaranies treinta y nueve millones novecientos noventa y tres mil

en concepto de pago Factura de Crédito Nº 001-001-000 1763, 1770, 1771.

Taller Mecanico "LA SOLUCION" Fracción Nanawa Km. 8.800 Ciudad del Este - Tel: 575337

SON Gs 39.993.000

Firma

ORIGINAL: *Cliente* - DUPLICADO: *Archivo*

De Inocencio Giménez M. - RUC 2094906-5 - Km. 6. ½ a 2 cuadras del Surtidor BR. Barrio Ñasaindy - Ciudad del este
Tel.: (061) 571 128 (0973) 555 020 - Habilit. N° 1756 - 05 Tal. 50x2 - 1.901 al 2.150 Enero 2017

Taller Mecánica "LA SOLUCIÓN" Import. Export.
de Pastor Ayala Escurra
Mantenimiento y Reparación mecánica de vehículos
Distribuidor - Mayorista - Chapería Pintura - Mecánica Gral. - Anexo Moto
Fracción Nanawa - Km. 9 Acaray a 600Mts. de la Ruta Internacional N° 7
Tel.: (061) 575 337

TIMBRADO Nº 14695965
Fecha Inicio Vigencia 03/03/2021
Fecha Fin Vigencia 31/03/2022
R.U.C.: 1257422 - 8

FACTURA

Nº 001-001- 0001769

FECHA DE EMISIÓN: 07 de Junio de 2021

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / X /

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Rectorado - UNE
R.U.C.: 80007900-0 NOTA DE REMISIÓN N°:
DIRECCIÓN: Km 8 Acaray - Campus UNE Móvil Tractor Agrale

Cant.	Descripción	P. Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague				
1	Cambio cojinete de empuje 244.176	536.000			536.000
1	Cambio disco de embrague 244.220	1.408.000			1.408.000
1	Cambio plato de presión 244.304	2.811.000			2.811.000
1	Cambio reten de bancada 244.305	268.000			268.000
1	Cambio ruleman piloto 244.301	403.000			403.000
1	Rectificación de corona volante 244.306	268.000			268.000
	Serv. de mant. y repar. de sistema de Freno				
	Cambio Fibra de Freno trasero 244.409	1.338.000			1.338.000
2	Cambio tambor de Freno trasero 244.396	1.701.000			3.402.000
	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico				
1	Cambio bateria 244.366	801.000			801.000
	Serv. de mant. y repar. de tren delantero				
2	cambio de ruleman masa delantera 244.450	623.000			1.246.000
2	Cambio de reten de masa delantera 244.441	223.000			446.000
2	Cambio de punta eje delantero 244.451	420.000			840.000
1	Ajuste tren delantero en tornería 244.452	691.000			691.000
	Servicio de mantenimiento y reparación de motor				
1	Cambio calce lateral 244.377	463.000			463.000
3	Cambio aceite motor por litro 244.001	53.000			159.000
1	Cambio de juego de camisas 244.102	950.000			950.000
1	Cambio de polea cigueñal 244.425	626.000			626.000
1	Cambio Filtro de aceite 244.309	323.000			323.000
1	Cambio Filtro de aire 244.328	516.000			516.000
1	Cambio Filtro de combustible 244.327	208.000			208.000
1	Casquillos bancada 244.194	563.000			563.000
1	Cambio casquillos de biela 244.192	541.000			541.000
1	Cambio juego de pistones 244.245	720.000			720.000
1	Cambio juego junta motor 244.380	641.000			641.000
1	Cambio juego válvula de admisión 244.198	491.000			491.000
1	Cambio juego valvula escape 244.157	491.000			491.000
1	Cambio juegos de aros 244.354	550.000			550.000
1	Rectificación en tornería 244.196	650.000			650.000
SUB - TOTAL					22.350.000
TOTAL A PAGAR Gs.	Veintidos millones trescientos cincuenta mil.				22.350.000

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 2.031.818 TOTAL IVA: 2.031.818

Taller Mecánica "LA SOLUCIÓN" Import. Export.
de Pastor Ayala Escurra
Mantenimiento y Reparación mecánica de vehículos
Distribuidor - Mayorista - Chapería Pintura - Mecánica Gral. - Anexo Moto
Fracción Nanawa - Km. 9 Acaray a 600Mts. de la Ruta Internacional N° 7
Tel.: (061) 575 337

TIMBRADO Nº 14695965
Fecha Inicio Vigencia 03/03/2021
Fecha Fin Vigencia 31/03/2022
R.U.C.: 1257422 - 8

FACTURA

Nº 001-001- 0001770

FECHA DE EMISIÓN: 07 de Junio de 2021

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / X /

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Rectorado - UNE
R.U.C.: 800007900-0 NOTA DE REMISIÓN N°:
DIRECCIÓN: Km 8 Acaray - Campus UNE Móvil Minibus Hyundai H-1

Cant.	Descripción	P. Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Serv. de mant. y repar. de sistema de aire acondicionado				
1	Cambio de correa aire acondicionado 244.368	268.000			268.000
1	Cambio de embrague ventilador 244.273	783.000			783.000
1	Cambio de Filtro de gas 244.281	376.000			376.000
1	Carga de gas 244.000	301.000			301.000
2	Cambio manguera de alta y baja 244.369	291.000			582.000
1	Cambio valvula expansora 244.282	498.000			498.000
1	Cambio compresor de aire acondicionado 244.271	1.200.000			1.200.000
	Cambio de Filtro de aire acondicionado 244.272	276.000			552.000
	Serv. de mant. y repar. de regulación de puertas				
1	Cambio bloqueo central de puertas 244.405	813.000			813.000
1	Cambio brazo elev. vidrio de puertas 244.406	556.000			556.000
1	Cambio goma de la guía 244.256	626.000			626.000
1	Cambio de gomas marco 244.257	388.000			388.000
1	Cambio cerradura de puertas 244.330	556.000			556.000
1	Cambio guias puerta costado 244.376	606.000			606.000
2	Cambio de amortiguador puerta trasera 244.331	483.000			966.000
	244 / F.F. 10 / F.D. 31959				
	UNE ... UNIDAD ... junio 2021 ... 244 2021 ... FIRMA				
	CO-198753				
	SUB - TOTAL				9.071.000
	TOTAL A PAGAR Gs. Nueve millones setenta y un mil.				9.071.000

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 824.636 TOTAL IVA: 824.636

Taller Mecánica "LA SOLUCIÓN" Import. Export.
de Pastor Ayala Escurra
Mantenimiento y Reparación mecánica de vehículos
Distribuidor - Mayorista - Chapería Pintura - Mecánica Gral. - Anexo Moto
Fracción Nanawa - Km. 9 Acaray a 600Mts. de la Ruta Internacional N° 7
Tel.: (061) 575 337

TIMBRADO Nº 14695965
Fecha Inicio Vigencia 03/03/2021
Fecha Fin Vigencia 31/03/2022
R.U.C.: 1257422 - 8

FACTURA

Nº 001-001- 0001771

FECHA DE EMISIÓN: 07 de Junio de 2021

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / X /

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Rectorado - UNE
R.U.C.: 80007900 - 0 NOTA DE REMISIÓN N°:
DIRECCIÓN: Km 8 Acaray - Campus UNE Móvil Minibus Hyundai H-1

Cant.	Descripción	P. Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión				
5	Cambio sincronizador 244.384	636.000			3.180.000
2	Cambio horquilla de cambio 244.213	323.000			646.000
2	Cambio cabo de cambio 244.214	326.000			652.000
1	Cambio eje de mando 244.373	650.000			650.000
1	Cambio eje ranurado 244.365	791.000			791.000
1	Cambio selectores de cambio 244.284	600.000			600.000
	Cambiar soporte de caja 244.162	441.000			441.000
4	Cambio de roleman 244.428	403.000			1.612.000

244
F.F.: 10
T.O.: 31.961

RECTORADO UNE
DIRECCIÓN CONTABILIDAD
CONTRA... Junio AÑO: 2021
RUBRO: 244
Nº O. 2028
Nº E.
FIRMA

SUB - TOTAL 8.572.000

TOTAL A PAGAR Gs. Ocho millones quinientos setenta y dos mil. 8.572.000

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 779.173 TOTAL IVA: 779.173

28-02 Universidad Nacional del Este
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE
DPTO. DE SUMINISTROS

ORDEN DE SERVICIO

Nº:70/2021

Nro. PAC : --
Llamado: --
Fecha de Orden: 16/06/2021
Plazo Entrega: 16/06/2021

Código Contratación: --
Fecha de Adjudicación: --
Plazo Contractual: --
Monto Adjudicado: --

Señor/es: TALLER MECANICA LA SOLUCION IMPORT EXPORT., sirvase en proveer los Bienes y/o Servicios que a continuación se mencionan, con plazo de entrega hasta: 16/06/2021, coforme a las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas:

Item	Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio	Monto:
1032)	--	CAMBIO DE JUEGO DE CAMISAS	1.0	950.000	950.000
5263)	--	CAMBIO DE ACEITE MOTOR POR LITRO	3.0	53.000	159.000
5288)	--	CAMBIO DE JUEGO DE VÃLVULA DE ESCAPE	1.0	491.000	491.000
5310)	--	CAMBIO COJINETE DE EMPUJE	1.0	536.000	536.000
5482)	--	CAMBIO CASQUILLOS DE BIELA	1.0	541.000	541.000
5484)	--	CAMBIO CASQUILLOS DE BANCADA	1.0	563.000	563.000
5486)	--	RECTIFICACION EN TORNERIA	1.0	650.000	650.000
5488)	--	CAMBIO JUEGO DE VALVULA DE ADMISION	1.0	491.000	491.000
5511)	--	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1.0	1.408.000	1.408.000
5604)	--	CAMBIO Juego de pistones	1.0	720.000	720.000
5966)	--	CAMBIAR RULEMAN PILOTO	1.0	403.000	403.000
5969)	--	CAMBIO PLATO DE PRESION	1.0	2.811.000	2.811.000
5970)	--	CAMBIO RETEN DE BANCADA	1.0	268.000	268.000
5971)	--	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1.0	268.000	268.000
6024)	--	Cambio filtro de aceite	1.0	323.000	323.000
42)	--	Cambio filtro de combustible	1.0	208.000	208.000
6043)	--	Cambio filtro de aire	1.0	516.000	516.000
6170)	--	CAMBIO DE JUEGO DE AROS	1.0	550.000	550.000
6238)	--	CAMBIO BATERIA	1.0	801.000	801.000
6318)	--	CAMBIO CALCE LATERAL	1.0	463.000	463.000
6321)	--	CAMBIO JUEGO JUNTA MOTOR	1.0	641.000	641.000
6377)	--	CAMBIO TAMBOR DE FRENO TRASERO	2.0	1.701.000	3.402.000
6453)	--	CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO	1.0	1.338.000	1.338.000
6516)	--	CAMBIO DE POLEA CIGÜEÑAL	1.0	626.000	626.000
7107)	--	CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA	2.0	223.000	446.000
7288)	--	CAMBIO DE RULEMAN MASA DELANTERA	2.0	623.000	1.246.000
7289)	--	CAMBIO DE PUNTA EJE DELANTERO	2.0	420.000	840.000
7290)	--	AJUSTE TREN DELANTERO EN TORNERIA	1.0	691.000	691.000
5279)	--	Carga de gas	1.0	301.000	301.000
5615)	--	CAMBIO GOMA DE LA GUÍA	1.0	626.000	626.000
5616)	--	Cambio de gomas de marco	1.0	388.000	388.000
5630)	--	Cambio de compresor de aire acondicionado	1.0	1.200.000	1.200.000
5631)	--	Cambio de filtro de aire acondicionado	2.0	276.000	552.000
5632)	--	Cambio de embrague ventilador	1.0	783.000	783.000
5762)	--	CAMBIO DE FILTRO DE GAS	1.0	376.000	376.000
5763)	--	CAMBIO VALVULA EXPANSORA	1.0	498.000	498.000
5045)	--	CAMBIO CERRADURA DE PUERTAS	1.0	556.000	556.000
046)	--	Cambio de amortiguador de puerta trasera	2.0	483.000	966.000
6240)	--	CAMBIO DE CORREA DE AIRE ACONDICIONADO	1.0	268.000	268.000
6241)	--	CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA Y BAJA	2.0	291.000	582.000
6303)	--	CAMBIO GUIAS DE PUERTA COSTADO	1.0	606.000	606.000
6421)	--	CAMBIO BLOQUEO CENTRAL DE PUERTAS	1.0	813.000	813.000
6422)	--	CAMBIO BRAZO ELEV. VIDRIO DE PUERTAS	1.0	556.000	556.000
5293)	--	CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	1.0	441.000	441.000
5504)	--	CAMBIO HORQUILLA DE CAMBIO	2.0	323.000	646.000
5505)	--	CAMBIO CABO DE CAMBIO	2.0	326.000	652.000
5765)	--	CAMBIO SELECTORES DE CAMBIO	1.0	600.000	600.000

Por la presente, declaramos haber recibido los bienes / servicios mencionados mas arriba:

Fecha Recepción

CIRILO ANTONIO CABRERA TROCHE
Firma Solicitante

Lic. Pedro Pablo Samudio
Firma Enc. Suministros

28-02 Universidad Nacional del Este
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE
DPTO. SUMINISTROS

PEDIDO INTERNO - PROVEEDORES

N°:70/2021

Fecha Pedido: 16/06/2021
Dependencia Solicitante: Direccion Gral. de Servicios Generales
Local de Salida: Dpto . Suministros

Item	Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Precio Referencial	Candidad Entregada
1)	244102	CAMBIO DE JUEGO DE CAMISAS	1.0	950.000	1
2)	244001	CAMBIO DE ACEITE MOTOR POR LITRO	3.0	53.000	3
3)	244157	CAMBIO DE JUEGO DE VÃLVULA DE ESCAPE	1.0	491.000	1
4)	244176	CAMBIO COJINETE DE EMPUJE	1.0	536.000	1
5)	244192	CAMBIO CASQUILLOS DE BIELA	1.0	541.000	1
6)	244194	CAMBIO CASQUILLOS DE BANCADA	1.0	563.000	1
7)	244196	RECTIFICACION EN TORNERIA	1.0	650.000	1
8)	244198	CAMBIO JUEGO DE VALVULA DE ADMISION	1.0	491.000	1
9)	244220	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1.0	1.408.000	1
10)	244245	CAMBIO Juego de pistones	1.0	720.000	1
11)	244301	CAMBIAR RULEMAN PILOTO	1.0	403.000	1
12)	244304	CAMBIO PLATO DE PRESION	1.0	2.811.000	1
13)	244305	CAMBIO RETEN DE BANCADA	1.0	268.000	1
14)	244306	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1.0	268.000	1
15)	244309	Cambio filtro de aceite	1.0	323.000	1
16)	244327	Cambio filtro de combustible	1.0	208.000	1
17)	244328	Cambio filtro de aire	1.0	516.000	1
18)	244354	CAMBIO DE JUEGO DE AROS	1.0	550.000	1
19)	244366	CAMBIO BATERIA	1.0	801.000	1
20)	244377	CAMBIO CALCE LATERAL	1.0	463.000	1
21)	244380	CAMBIO JUEGO JUNTA MOTOR	1.0	641.000	1
22)	244396	CAMBIO TAMBOR DE FRENO TRASERO	2.0	1.701.000	2
23)	244409	CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO	1.0	1.338.000	1
24)	244425	CAMBIO DE POLEA CIGÜEÑAL	1.0	626.000	1
25)	244441	CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA	2.0	223.000	2
26)	244450	CAMBIO DE RULEMAN MASA DELANTERA	2.0	623.000	2
27)	244451	CAMBIO DE PUNTA EJE DELANTERO	2.0	420.000	2
28)	244452	AJUSTE TREN DELANTERO EN TORNERIA	1.0	691.000	1
29)	244000	Carga de gas	1.0	301.000	1
30)	244256	CAMBIO GOMA DE LA GUÍA	1.0	626.000	1
31)	244257	Cambio de gomas de marco	1.0	388.000	1
32)	244271	Cambio de compresor de aire acondicionado	1.0	1.200.000	1
33)	244272	Cambio de filtro de aire acondicionado	2.0	276.000	2
34)	244273	Cambio de embrague ventilador	1.0	783.000	1
35)	244281	CAMBIO DE FILTRO DE GAS	1.0	376.000	1
36)	244282	CAMBIO VALVULA EXPANSORA	1.0	498.000	1
37)	244330	CAMBIO CERRADURA DE PUERTAS	1.0	556.000	1
38)	244331	Cambio de amortiguador de puerta trasera	2.0	483.000	2
39)	244368	CAMBIO DE CORREA DE AIRE ACONDICIONADO	1.0	268.000	1
40)	244369	CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA Y BAJA	2.0	291.000	2
41)	244376	CAMBIO GUIAS DE PUERTA COSTADO	1.0	606.000	1
42)	244405	CAMBIO BLOQUEO CENTRAL DE PUERTAS	1.0	813.000	1
43)	244406	CAMBIO BRAZO ELEV. VIDRIO DE PUERTAS	1.0	556.000	1
44)	244162	CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	1.0	441.000	1
45)	244213	CAMBIO HORQUILLA DE CAMBIO	2.0	323.000	2
46)	244214	CAMBIO CABO DE CAMBIO	2.0	326.000	2
47)	244284	CAMBIO SELECTORES DE CAMBIO	1.0	600.000	1
48)	244365	CAMBIO EJE RASURADO	1.0	791.000	1
49)	244373	CAMBIO DE EJE DE MANDO	1.0	650.000	1
50)	244384	CAMBIO SINCRONIZADOR	5.0	636.000	5
51)	244428	CAMBIO DE RULEMAN	4.0	403.000	4

28-02 Universidad Nacional del Este
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE
DPTO. DE SUMINISTROS

ORDEN DE SERVICIO

Nº:70/2021

6182) --	CAMBIO EJE RASURADO	1.0	791.000	791.000
6300) --	CAMBIO DE EJE DE MANDO	1.0	650.000	650.000
6343) --	CAMBIO SINCRONIZADOR	5.0	636.000	3.180.000
6672) --	CAMBIO DE RULEMAN	4.0	403.000	1.612.000
			Total General..:	39.993.000

Firma Ordenador:	Auditoria Interna:	Registro Presupuesto:	Recibi Conforme:
Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Rector	Lic. Lidia Galeano Auditor		

28-02 Universidad Nacional del Este
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE
DPTO. DE SUMINISTRO

NOTA DE RECEPCIÓN - PROVEEDORES

Nº:70/2021

Fecha: 16/06/2021

Por la presente, se deja constancia de haber recepcionado los bienes y/o servicios descritos mas abajo, correspondientes a: TALLER MECANICA LA SOLUCION IMPORT EXPORT. RUC1257422-8, coforme a las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas:

Procedimiento /Adjudicación :

Listado de Bienes y/o Servicios Recepcionados:

Item	Descripción	Cantidad	Precio	Monto:
1032)	CAMBIO DE JUEGO DE CAMISAS /	1.0	950.000	950.00
5263)	CAMBIO DE ACEITE MOTOR POR LITRO /	3.0	53.000	159.00
5288)	CAMBIO DE JUEGO DE VÃLVULA DE ESCAPE /	1.0	491.000	491.00
5310)	CAMBIO COJINETE DE EMPUJE /	1.0	536.000	536.00
5482)	CAMBIO CASQUILLOS DE BIELA /	1.0	541.000	541.00
5484)	CAMBIO CASQUILLOS DE BANCADA /	1.0	563.000	563.00
5486)	RECTIFICACION EN TORNERIA /	1.0	650.000	650.00
5488)	CAMBIO JUEGO DE VALVULA DE ADMISION /	1.0	491.000	491.00
5511)	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE /	1.0	1.408.000	1.408.00
5604)	CAMBIO Juego de pistones /	1.0	720.000	720.00
5966)	CAMBIAR RULEMAN PILOTO /	1.0	403.000	403.00
5969)	CAMBIO PLATO DE PRESION /	1.0	2.811.000	2.811.00
5970)	CAMBIO RETEN DE BANCADA /	1.0	268.000	268.00
5971)	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE /	1.0	268.000	268.00
6024)	Cambio filtro de aceite /	1.0	323.000	323.00
6042)	Cambio filtro de combustible /	1.0	208.000	208.00
6043)	Cambio filtro de aire /	1.0	516.000	516.00
6170)	CAMBIO DE JUEGO DE AROS /	1.0	550.000	550.00
6238)	CAMBIO BATERIA /	1.0	801.000	801.00
6318)	CAMBIO CALCE LATERAL /	1.0	463.000	463.00
6321)	CAMBIO JUEGO JUNTA MOTOR /	1.0	641.000	641.00
6377)	CAMBIO TAMBOR DE FRENO TRASERO /	2.0	1.701.000	3.402.00
6453)	CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO /	1.0	1.338.000	1.338.00
6516)	CAMBIO DE POLEA CIGÜEÑAL /	1.0	626.000	626.00
7107)	CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA /	2.0	223.000	446.00
7288)	CAMBIO DE RULEMAN MASA DELANTERA /	2.0	623.000	1.246.00
7289)	CAMBIO DE PUNTA EJE DELANTERO /	2.0	420.000	840.00
7290)	AJUSTE TREN DELANTERO EN TORNERIA /	1.0	691.000	691.00
5279)	Carga de gas /	1.0	301.000	301.00
5615)	CAMBIO GOMA DE LA GUÍA /	1.0	626.000	626.00
5616)	Cambio de gomas de marco /	1.0	388.000	388.00
5630)	Cambio de compresor de aire acondicionado /	1.0	1.200.000	1.200.00
5631)	Cambio de filtro de aire acondicionado /	2.0	276.000	552.00
5632)	Cambio de embrague ventilador /	1.0	783.000	783.00
5762)	CAMBIO DE FILTRO DE GAS /	1.0	376.000	376.00
5763)	CAMBIO VALVULA EXPANSORA /	1.0	498.000	498.00
6045)	CAMBIO CERRADURA DE PUERTAS /	1.0	556.000	556.00
6046)	Cambio de amortiguador de puerta trasera /	2.0	483.000	966.00
6240)	CAMBIO DE CORREA DE AIRE ACONDICIONADO /	1.0	268.000	268.00
6241)	CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA Y BAJA /	2.0	291.000	582.00
6303)	CAMBIO GUIAS DE PUERTA COSTADO /	1.0	606.000	606.00
6421)	CAMBIO BLOQUEO CENTRAL DE PUERTAS /	1.0	813.000	813.00
6422)	CAMBIO BRAZO ELEV. VIDRIO DE PUERTAS /	1.0	556.000	556.00
5293)	CAMBIAR SOPORTE DE CAJA /	1.0	441.000	441.00
5504)	CAMBIO HORQUILLA DE CAMBIO /	2.0	323.000	646.00
5505)	CAMBIO CABO DE CAMBIO /	2.0	326.000	652.00
5765)	CAMBIO SELECTORES DE CAMBIO /	1.0	600.000	600.00

28-02 Universidad Nacional del Este
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE
DPTO. DE SUMINISTRO

NOTA DE RECEPCIÓN - PROVEEDORES

N°:70/2021

6182) CAMBIO EJE RASURADO /	1.0	791.000	791.00(
6300) CAMBIO DE EJE DE MANDO /	1.0	650.000	650.00(
6343) CAMBIO SINCRONIZADOR /	5.0	636.000	3.180.00(
6672) CAMBIO DE RULEMAN /	4.0	403.000	1.612.00(
		Total General..:	39.993.000

Estado de la recepcion: --

Los abajo firmantes dan constancia de la recepcion:

Observaciones: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dpto. Gral. de Suministro CIUDAD DEL ESTE

CIRILO ANTONIO CABRERA TROCHE
Direccion Gral. de Servicios Generales

Taller Mecanico "LA SOLUCION" Fracción Nanawa Km. 8.800 Ciudad del Este - Tel: 575337

TALLER MECANICA LA SOLUCION IMPORT
Proveedor del Bien o Servicio